

## 제4장 이동편의시설 및 보행환경 현황 및 문제점

### 4.1 교통약자 이동편의시설 조사


#### 4.1.1 조사의 개요

##### 가. 조사 목적

- 광주시의 교통약자 이동편의시설 조사를 통해 현황DB를 구축하고 이동편의시설의 문제점 및 개선방안을 도출하는 기초자료로 활용함

##### 나. 조사 개요

- 본 과업의 조사는 『교통약자의 이동편의증진법』 별표2에 의거 다음과 같이 크게 3개의 조사항목을 설정함
  - 교통수단 : 버스, 도시철도, 특수이동수단 등
  - 여객시설 : 여객자동차터미널, 버스정류장, 도시철도 역사 등
  - 도로시설 : 보도, 육교, 횡단보도 등
- 또한 교통약자의 이동실태 및 불편사항을 통한 문제점을 파악하기 위하여 이용만족도 설문조사와 이동불편 조사(Tracing Survey)를 수행함
- 세부적인 조사내용은 『교통약자의 이동편의증진법』 별표2에 의거하여 설정함



<그림 4-1> 교통약자 이동편의시설 조사 항목

##### 다. 조사 기간

- 본조사 : 2016년 8월 29일 ~ 9월 16일
- 보완조사 : 2016년 10월 01일 ~ 10월 14일 (도시철도 개통에 따른 보완조사)

## 라. 조사의 대상

- 『교통약자의 이동편의증진법』 별표2에 따라 교통약자를 위한 이동편의시설을 설치하여야 하는 시설을 대상으로 조사대상을 선정함

<표 4-1> 이동편의시설 조사대상

이동편의시설 설치 대상시설		세부 조사대상
교통수단	버스	시내버스, 마을버스 등
	도시철도	경강선
	기타시설	광주시 희망콜 (교통약자 이동지원 차량)
여객시설	여객자동차터미널	광주종합버스터미널
	버스정류장	광주시내 버스정류장
	도시철도 역사	삼동역, 경기광주역, 초월역, 곤지암역
도로시설	보도	광주시내 보도
	육교 및 지하보도	광주시내 육교 및 지하보도
	횡단보도	광주시내 횡단보도

## 4.1.2 교통수단별 이동편의시설 조사

### 가. 버스

#### 1) 조사대상별 조사범위

- 교통수단 중 버스의 경우 광주시 관내 인허가를 가진 버스에 대하여 조사를 수행하며 광주시내 3개 차고지(송정동, 광주터미널, 동원대)를 대상으로 함
- 조사항목은 대분류로 안내시설, 내부시설, 기타시설로 나뉘며 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

<표 4-2> 버스 이동편의시설 조사 범위

구 분		안내시설			내부시설				기타시설		
		안내 방송	문자 안내판	행선지 표시	승강구	휠체어 보관함	교통약자 좌석	장애인 화장실	수직 손잡이	장애인 접근기능 표시	출입구 통로
버스	일반버스	○	○	○	○		○		○	○	○
	일반좌석버스	○	○	○	○		○		○	○	○
	광역좌석버스	○	○	○	○		○		○	○	○
	공영버스	○	○	○	○		○		○	○	○
	저상버스	○	○	○	○		○		○	○	○

## 2) 세부 조사내용

- 안내시설(안내방송, 문자안내판, 행선지표시), 내부시설(휠체어승강설비, 교통약자좌석), 기타시설(수직손잡이, 장애인접근가능표시, 출입구통로) 등에 대하여 조사 하였으며 세부항목은 다음과 같음

<표 4-3> 버스 이동편의시설 세부조사내용

조사항목	세부조사내용
자동안내방송	· 음향 및 음색의 명확성 · 국어와 영어방송
전자문자안내판	· 버스내부 전자문자안내판 설치 · 전자문자안내판 한글 및 영어 표시 (행선지 표시)
행선지 표시	· 버스 외부 행선지 표시
승강구	· 승강구 유효폭 · 바닥재질의 미끄러움 상태 · 계단코의 명확한 구분
교통약자용 좌석	· 교통약자용 좌석수 · 교통약자 좌석 안내판 · 휠체어 전용공간 여부 · 약자용 좌석 정차스위치 부착 여부
수직손잡이	· 수직손잡이 설치여부 및 설치간격 · 손잡이 지름 · 승강구에 수직손잡이 설치 여부
접근가능 표시	· 휠체어사용자 승차가능 표지 부착 여부

## 3) 운행현황

- 광주시 관내 버스운행현황은 총 208개 노선에 490대가 인가되어 있으며 이중 일반버스가 182대, 공영버스가 37대, 좌석버스가 175대로 운행중임
- 일반버스 중 교통약자의 이용이 상대적으로 용이한 저상버스가 96대로 전체 인가버스의 19.6%로 운행중임

<표 4-4> 광주시 버스 유형별 운행현황

	총 버스노선	일반버스	공영버스	저상버스	좌석버스
노선수 (노선)	208 100.0%	57 27.4%	138 66.3%	6 2.9%	11 5.3%
운영대수 (대)	490 100.0%	182 37.1%	37 7.6%	96 19.6%	175 35.7%

주 : 총 버스노선수는 일반버스와 저상버스의 중복노선(4개노선)을 제외한 수치임  
 자료 : 광주시 내부자료

4) 이동편의시설 설치 현황

가) 안내시설

- 자동안내방송
  - 광주시의 모든 버스차량은 국어로 자동안내방송을 하고 있으나 영어안내방송은 하지 않고 있음
- 전자문자안내판
  - 광주시의 모든 버스차량은 차량내부에 승객을 위한 전자문자안내판(LCD모니터)을 설치하였으며 문자안내는 국문으로만 지원하는 것으로 조사됨
- 행선지 표시
  - 광주시의 버스차량은 모두 정면, 우측면, 후면 3면에만 행선지를 표시하고 있음

<표 4-5> 버스 안내시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
안내 시설	자동안내방송	· 명확한 음량 및 음색	100.0%	-	-
		· 국어와 영어방송	-	100.0%	-
	전자문자안내판	· 버스내부 전자문자안내판 설치	100.0%	-	-
		· 전자문자안내판 한글 및 영어 표시 (행선지 표시)	-	100.0%	-
행선지 표시	· 버스 외부 행선지 표시	-	100.0%	-	



<그림 4-2> 버스 안내시설 조사사진

나) 내부시설

- 승강구
  - 승강구의 경우 모든 차량에서 승강구의 유효폭인 0.8m 이상을 확보하였으며 바닥재질의 미끄럼상태, 계단코의 명확성 모두 100% 적합한 것으로 조사됨
- 교통약자용 좌석
  - 교통약자용 좌석 및 좌선안내판은 대부분 1/4 이상은 확보하였으나 설치기준인 1/3 이상을 확보한 차량은 없는 것으로 조사됨
  - 또한 휠체어 전용공간 및 약자용 좌석 정차스위치는 저상버스(19.6%)에만 설치되어 있는 것으로 조사됨

<표 4-6> 버스 내부시설 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
내부 시설	승강구	· 승강구 유효폭	100.0%	-	-
		· 바닥재질의 미끄러움 상태	100.0%	-	-
		· 계단코의 명확한 구분	100.0%	-	-
	교통약자용 좌석	· 교통약자용 좌석수	-	100.0%	-
		· 교통약자 좌석 안내판	100.0%	-	-
		· 휠체어 전용공간 여부	19.6%	-	80.4%
	· 약자용 좌석 정차스위치 부착 여부	19.6%	-	80.4%	



<그림 4-3> 버스 내부시설 조사사진

다) 기타시설

- 수직손잡이
  - 수직손잡이는 대부분의 차량에서 승하차문에 설치가 되어있었으며 저상버스의 경우에만 설치간격이 기준에 적합한 것으로 조사됨
- 접근가능 표시
  - 휠체어사용자의 승차가능표시의 경우 휠체어 승강시설이 설치된 저상버스에만 부착되어 있는 것으로 조사됨

<표 4-7> 버스 기타시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
기타 시설	수직손잡이	· 수직손잡이 설치여부 및 설치간격	19.6%	80.4%	-
		· 손잡이 지름	100.0%	-	-
		· 승강구에 수직손잡이 설치 여부	100.0%	-	-
	접근가능 표시	· 휠체어사용자 승차가능 표지 부착 여부	19.6%	-	80.4%



<그림 4-4> 버스 기타시설 조사사진

## 나. 도시철도

### 1) 조사대상별 조사범위

- 교통수단 중 도시철도의 경우 2016년 9월 24일 개통한 경강선을 대상으로 조사를 수행함
- 조사항목은 대분류로 안내시설, 내부시설, 기타시설로 나뉘며 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

<표 4-8> 도시철도 이동편의시설 조사 범위

	안내시설			내부시설				기타시설		
	안내방송	문자안내판	행선지 표시	휠체어 승강설비	휠체어 보관함	교통약자 좌석	장애인 화장실	수직 손잡이	장애인 접근가능 표시	출입구 통로
도시철도	○	○	○			○		○	○	○

### 2) 세부 조사내용

- 도시철도 차량의 세부조사내용은 버스와 유사하며 다음의 표와 같음

<표 4-9> 도시철도 이동편의시설 세부조사내용

조사항목	세부조사내용
자동안내방송	· 음향 및 음색의 명확성
	· 국어와 영어방송
전자문자안내판	· 도시철도 차량 내부 전자문자안내판 설치
	· 전자문자안내판 한글 및 영어 표시 (행선지 표시)
행선지 표시	· 도시철도 차량 외부 행선지 표시
교통약자용 좌석	· 교통약자용 좌석수
	· 교통약자 좌석 안내판
수직손잡이	· 수직손잡이 설치여부 및 설치간격
	· 손잡이 지름
접근가능 표시	· 휠체어사용자 승차가능 표지 부착 여부
출입구 통로	· 출입구 통로의 유효폭

3) 이동편의시설 설치 현황

가) 안내시설

- 자동안내방송
  - 도시철도 차량의 안내방송은 명확한 음량과 음색의 자동안내방송을 하고 있으며 국어와 영어 모두 방송을 하고 있음
- 전자문자안내판
  - 차량 내부에 승객용 전자문자안내판이 설치되어 행선지를 안내하고 있으며 한글과 영문 모두 안내를 하고 있음
- 행선지 표시
  - 도시철도 차량 외부에 행선지를 안내하는 안내판이 설치되어 있음

<표 4-10> 도시철도 안내시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
안내 시설	자동안내방송	· 명확한 음량 및 음색	100%	-	-
		· 국어와 영어방송	100%	-	-
	전자문자안내판	· 버스내부 전자문자안내판 설치	100%	-	-
		· 전자문자안내판 한글 및 영어 표시 (행선지 표시)	100%	-	-
행선지 표시	· 버스 외부 행선지 표시	100%	-	-	



<그림 4-5> 도시철도 안내시설 조사사진

나) 내부시설

- 교통약자용 좌석
  - 교통약자용 좌석은 설치기준인 차량당 12개를 확보하였음 (3개 × 4개소)
  - 또한 교통약자용 좌석임을 안내하는 안내판이 부착되어 있음
- 수직손잡이
  - 수직손잡이는 출입구 양측 및 좌석 4열마다 설치가 되어 있어 기준에 적합한 것으로 조사됨
  - 손잡이의 지름은 기준인 30mm 내외로 적합하게 설치됨

<표 4-11> 도시철도 내부시설 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
내부 시설	교통약자용 좌석	· 교통약자용 좌석수	100%	-	-
		· 교통약자 좌석 안내판	100%	-	-
	수직손잡이	· 수직손잡이 설치여부 및 설치간격	100%	-	-
		· 손잡이 지름	100%	-	-



<그림 4-6> 도시철도 내부시설 조사사진

다) 기타시설

- 접근가능 표시
  - 휠체어사용자의 승차가능표시의 경우 휠체어 승강시설이 설치된 저상버스에만 부착되어 있는 것으로 조사됨
- 출입구 유효폭
  - 도시철도 차량의 출입구의 유효폭은 설치기준인 0.8m 이상으로 설치되어 있음

<표 4-12> 도시철도 기타시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
기타 시설	접근가능 표시	· 휠체어사용자 승차가능 표지 부착 여부	100%	-	-
	출입구 유효폭	· 출입구의 유효폭이 0.8m 이상	100%	-	-



<그림 4-7> 도시철도 기타시설 조사사진

### 4.1.3 여객시설별 이동편의시설 조사

#### 가. 여객자동차터미널

##### 1) 조사대상별 조사범위

- 여객시설 중 여객자동차터미널의 경우 광주종합버스터미널을 대상으로 조사를 수행함
- 조사항목은 크게 매개시설, 내부통로시설, 위생시설, 유도 및 안내시설, 기타 탑승관련시설로 나뉘며 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

〈표 4-13〉 여객자동차터미널 이동편의시설 조사 범위

	매개시설			내부통로시설					위생시설		
	보행 접근로	주 출입구	장애인 주차구역	통로	경사로	승강기	에스컬레이터	계단	대변기	소변기	세면대
여객자동차터미널	○	○	○	○					○	○	○

	유도 및 안내시설			기타 탑승관련시설								
	점자블럭	유도 및 안내시설	경보 및 대피시설	매표소	판매기	음료대	개찰구	승강장	보안 검사장	여객 탑승교	대기 시설	임산부 휴게시설
여객자동차터미널	○	○	○	○	○	○		○			○	○

주 : 광주종합버스터미널은 단층구조로 사용되고 있어 수직이동시설(승강기, 에스컬레이터, 계단 등)은 조사대상에서 제외함

##### 2) 세부 조사내용

〈표 4-14〉 여객자동차터미널 이동편의시설 세부조사내용

조사항목		세부조사내용
매개 시설	보행접근로	· 교통약자의 외부 접근 가능성 (유효폭, 기울기, 출입구 등)
	주출입구	· 유효폭 및 휠체어의 활동공간 여부
		· 출입문의 형태 · 손잡이 및 점자표지판 여부 · 기타 (점형블럭 및 호출벨 설치 여부)
장애인 주차구역	· 적정 주차면 확보여부 · 위치 및 유효폭 · 크기, 마감, 안내표지 등	
내부 통로시설		· 통로의 유효폭
		· 바닥의 단차, 마감, 점형블럭 설치여부
		· 손잡이 설치여부
		· 보행장애물 여부 · 휠체어 이용자의 안전성 확보를 위한 키플레이트 설치여부
위생시설		· 교통약자용 화장실 설치여부
		· 재질과 마감
		· 대변기, 소변기, 세면대
유도 및 안내시설		· 유도시설 (점자블럭, 촉각도식안내판 등) 설치여부
		· 경보 피난시설 여부
기타 탑승관련시설		· 매표소, 판매기, 음료대, 승강장의 교통약자 이용편의 여부
		· 임산부 휴게시설 설치여부

3) 이동편의시설 설치 현황

가) 보행접근로

- 주출입구, 부출입구
  - 광주종합버스터미널은 주출입구 1개소만 이용중이며 접근보도와 경사로 형태로 연결되어 있음
- 보행접근로
  - 광주종합버스터미널로 접근하는 보행로는 2.0m 이상의 유효폭을 확보하였으며 기울기 및 바닥면의 미끄러움도 기준에 적합함
- 출입문
  - 주출입구의 출입문의 통과유효폭은 기준에 적합함

<표 4-15> 여객자동차터미널 보행접근로 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
보행 접근로	주출입구, 부출입구	· 주출입구, 부출입구의 단차금지 및 경사로 설치여부	100%	-	-
	보행접근로	· 보행접근로 유효폭 2.0m 이상	100%	-	-
		· 기울기 1/12 이상	100%	-	-
		· 바닥면의 미끄러움	100%	-	-
	출입문	· 출입문의 통과유효폭	100%	-	-



<그림 4-8> 여객자동차터미널 보행접근로 조사사진

나) 주출입구

- 유효폭 및 활동공간
  - 광주종합버스터미널의 주출입구의 유효폭 및 교통약자를 위한 활동공간, 바닥면의 단차금지 모두 기준에 적합함
- 문형태, 손잡이 및 점자표지판
  - 주출입구의 문은 여단이문으로 3초 이상의 도어체크시간이 적용되어있으며 손잡이의 높이와 형태는 기준에 적합하나 시각장애인을 위한 점자표시가 미설치됨

<표 4-16> 여객자동차터미널 주출입구 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
주 출 입 구	유효폭 및 활동공간	· 전면 유효거리 1.2m 이상	100%	-	-
		· 출입문 옆 활동공간 0.6m 이상	100%	-	-
		· 바닥면의 단차설치 금지	100%	-	-
	문 형태 (회전문 금지)	· 미단이문의 경우 턱있는 문지방 및 홈 설치금지	여단이문 설치		
		· 여단이문의 경우 3초이상 도어체크시간 필요	100%	-	-
		· 자동문의 경우 개방시간 고려 개폐기 작동범위	여단이문 설치		
	손잡이 및 점자표지판	· 손잡이의 높이	100%	-	-
		· 손잡이의 형태	100%	-	-
		· 점자표시	-	-	100%
	기타	· 점형블럭	100%	-	-
· 호출벨(자동문 불량발생시 호출용)		자동문 아님			



<그림 4-9> 여객자동차터미널 주출입구 조사사진

다) 장애인 주차구역

- 적정 주차면
  - 광주종합버스터미널에는 전체 주차면의 2% 이상에 해당하는 장애인주차면이 설치됨
- 위치 및 유효폭
  - 장애인 주차면의 위치는 여객시설의 출입구에 설치되어 있으며 단차 및 유효폭도 기준에 적합함
- 크기, 마감, 안내표지
  - 주차면의 크기, 바닥면의 마감재질, 안내표지가 기준에 적합하게 설치됨
- 배려주차장
  - 별도의 배려주차장은 설치되어 있지 않으나 일반 주차면의 폭이 넓게 설치되어 있어 교통약자의 이용이 용이함 (2.4~2.5m)

<표 4-17> 여객자동차터미널 장애인 주차구역 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
장애인 주차 구역	적정 주차면	· 전체 주차면의 2%이상 설치	100%	-	-
	위치 및 유효폭	· 여객시설 출입구에 위치	100%	-	-
		· 단차금지 및 1.2m 이상 유효폭	100%	-	-
	크기	· 전용주차크기 직각 3.3×5.0m, 평행 2×6m 확보	100%	-	-
	마감	· 미끄럼 방지재질	100%	-	-
안내표지	· 바닥면 입구에 장애인 표지 설치	100%	-	-	




<그림 4-10> 여객자동차터미널 장애인 주차구역 조사사진

## 라) 통로

- 휠체어 통과폭
  - 광주종합버스터미널은 홀구조로 되어있어 휠체어의 통과가 어려운 폭의 복도는 없어 통과폭은 충분함
- 바닥
  - 바닥면의 단차는 없으며 바닥재질은 대리석으로 되어있어 미끄럼 방지 및 충격흡수재질 기준의 경우 미달인 것으로 조사됨
  - 장애인용 화장실, 매표소 등의 전방에 점형블럭이 설치되어 있음
- 손잡이
  - 광주종합버스터미널의 대합실에는 별도의 교통약자용 손잡이가 설치되어있지 않음
- 보행장애물
  - 0.6~2.1m 사이의 돌출물은 음료자판기, TV 등이 있으며 돌출물 전방에 점형블럭이 설치되어 있지 않아 개선이 필요함
- 킥플레이트
  - 대합실의 벽 밑면에 킥플레이트가 설치되어 있으나 모서리구간이 라운딩처리되어 있지 않음

〈표 4-18〉 여객자동차터미널 통로 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
통로	휠체어 통과폭	· 최소 2m 이상, 1.5m 설치시 50m 마다 교행공간 설치	100%	-	-
	바닥	· 단차 금지	100%	-	-
		· 미끄럼 방지 및 충격흡수재질	-	100%	-
		· 계단, 장애인용 승강기, 화장실 전면 점자블럭 설치	100%	-	-
	손잡이	· 교통약자용 연속손잡이 설치	-	-	100%
		· 손잡이의 높이는 0.8~0.9m사이	-	-	100%
		· 손잡이 지름 3.2~3.8mm 이내	-	-	100%
	보행장애물	· 돌출물 여부(0.6~2.1m 이내)	-	100%	-
		· 상부의 높이 2.1m 이상	100%	-	-
	킥플레이트	· 0.15~0.35m의 킥플레이트 설치(모서리 둥글게)	-	100%	-



〈그림 4-11〉 여객자동차터미널 통로 이동편의시설 조사사진

#### 마) 장애인 전용 화장실

- 광주종합버스터미널에는 장애인 전용 화장실이 설치되어 있지 않으나 같은 건물의 식당가에 장애인 화장실을 이용이 가능함
- 재질과 마감
  - 바닥재질은 미끄럽지 않은 타일로 되어있으며 단차는 없음
- 대변기
  - 대변기의 전방 및 좌우 활동면적은 기준에 적합함
  - 출입문의 유효폭은 0.8m 이상이며 미닫이형태로 되어있음
  - 대변기에는 수평손잡이가 설치되어 있으며 세정장치 및 휴지걸이가 앉은자세로 이용이 가능함
  - 외부에서 장애인 화장실의 이용여부를 알 수 있는 알림장치가 되어있음
- 소변기
  - 소변기 양옆에 수평 및 수직손잡이가 설치되어 있음
- 세면대
  - 수평손잡이가 설치되어 있으며 거울의 크기 및 위치가 기준에 적합함
- 영유아 동반 이용시설
  - 기저귀교환대, 영유아거치대 등의 영유아 동반시설이 설치되지 않음

<표 4-19> 여객자동차터미널 장애인전용화장실 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
장애인 전용 화장실	설치장소	· 접근이 용이한 위치	-	100%	-
		· 바닥면 단차 금지	100%	-	-
	재질과 마감	· 미끄럼 방지 재질	100%	-	-
		· 화장실 전면 0.3m 앞 점형블럭 또는 바닥재 구분	100%	-	-
		· 출입문에 남녀구분 점자표지판 설치	100%	-	-
	대변기	· 유효바닥면적 1.4×1.8m 이상	100%	-	-
		· 좌우유효폭 0.75m이상, 전면은 1.4×1.4m 활동공간	100%	-	-
		· 출입문 유효폭 0.8m이상	100%	-	-
		· 문의 형태는 미닫이 또는 여닫이	100%	-	-
		· 좌대높이 0.4~0.45m 사이	100%	-	-
		· 수평손잡이 높이 0.6~0.7m, 간격 0.7m 내외	100%	-	-
		· 세정장치 및 휴지걸이 얹은 상태로 사용 가능	100%	-	-
		· 출입문에 화장실 사용여부 안내 설비	100%	-	-
	소변기	· 소변기 양옆에 수평 및 수직손잡이 설치	100%	-	-
		· 수평손잡이 0.8~0.9m, 수직손잡이 1.1~1.2m 내외	100%	-	-
	세면대	· 교통약자가 사용용이한 누름장치	100%	-	-
		· 상단높이 0.85m 이하, 하단높이 0.65m 이상	100%	-	-
		· 수평손잡이 설치(카운터식은 제외)	100%	-	-
		· 온, 냉수구분 점자안내 설치	100%	-	-
		· 거울 세로길이 0.65m이상, 바닥면으로부터 0.9m	100%	-	-



<그림 4-12> 여객자동차터미널 장애인전용화장실 이동편의시설 조사사진

바) 유도 및 안내시설

- 유도블럭
  - 광주종합버스터미널에는 주출입구부터 승강장까지 이어지는 유도블럭이 설치됨
- 안내시설, 음성안내, 유도신호
  - 촉각도식안내판 및 일반안내도, 음성안내장치, 유도신호장치는 설치되지 않음
- 경보장치
  - 비상시 경보장치의 경우 청각 및 시각경보장치가 모두 설치되어있음

<표 4-20> 여객자동차터미널 유도 및 안내시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
유도 및 안내 시설	유도블럭	· 주출입구~매표소~대합실~승강장 구간 설치	100%	-	-
	안내시설	· 촉각도식안내판 설치	-	-	100%
		· 일반안내도 설치	-	-	100%
	음성안내	· 음성안내장치 설치	-	-	100%
	유도신호	· 유도장치 설치	-	-	100%
경보장치	· 청각경보장치 설치	100%	-	-	
	· 시각경보장치 설치	100%	-	-	



<그림 4-13> 여객자동차터미널 유도 및 안내시설 조사사진


사) 기타 탑승관련시설

- 매표소
  - 매표소의 전방에 교통약자의 자유로운 활동공간이 확보되어 있으나 하부에 휠체어 진입공간은 깊이가 부족함
- 자동발매기
  - 자동발매기의 경우 높이는 0.4~1.2m로 설치되어 있으나 점자안내가 미설치되어 있고 발매기 전방에 점자블럭이 설치되어 있지 않음
- 음료대, 임산부 휴게시설
  - 광주종합버스터미널에는 음료대 및 임산부 휴게시설이 설치되어 있지 않음
- 승강장
  - 승강장의 끝 부분에 점형블럭이 설치되어 있으나 안전펜스가 설치되어 있지 않음

<표 4-21> 여객자동차터미널 기타 탑승관련시설 중 이동편의시설 설치현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
기타 탑승 관련 시설	매표소	· 매표소 전방 자유로운 활동공간 확보	100%	-	-
		· 높이 바닥면으로부터 0.7~0.9m 이내	100%	-	-
		· 하부 휠체어 진입공간 0.65m 이상 깊이 0.45m 이상	-	100%	-
	자동발매기	· 자동발매기의 높이 0.4~1.2m 이내	100%	-	-
		· 자동발매기의 조작버튼 점자안내	-	-	100%
		· 매표소 및 자동발매기 0.3m 전면 점자블럭 설치	-	-	100%
	음료대	· 분출구 높이 0.7~0.8m 이하	음료대 없음		
		· 광검지기, 누름버튼식, 레버식 중 설치			
	승강장	· 승강장 끝부분 안전펜스 설치	-	-	100%
		· 승강장 끝부분 점형블럭 설치	100%	-	-
		· 선형 유도블럭 설치	-	-	100%
	임산부 휴게시설	· 수유실 내 기저귀교환대 설치	임산부 휴게시설 음료대 없음		
· 1.4×1.4m 공간 확보					

매표소 전경



매표소 하부



자동발매기 1



자동발매기 2



자동발매기 주변



승강장 1



승강장 2



승강장 점형블럭



<그림 4-14> 여객자동차터미널 기타 탑승관련시설 조사사진

나. 버스정류장

1) 조사대상별 조사범위

- 여객시설 중 버스정류장의 경우 광주시내 전역의 버스정류장을 대상으로 조사를 수행함
- 조사항목은 대분류로 매개시설, 내부통로시설, 위생시설, 유도 및 안내시설, 기타 탑승관련시설로 나뉘며 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

<표 4-22> 버스정류장 이동편의시설 조사 범위

	매개시설			내부통로시설					위생시설		
	보행 접근로	주 출입구	장애인 주차구역	통로	경사로	승강기	에스컬레이터	계단	대변기	소변기	세면대
버스정류장	○										

	유도 및 안내시설			기타 탑승관련시설								
	점자블럭	유도 및 안내시설	경보 및 대피시설	매표소	판매기	음료대	개찰구	승강장	보안 검사장	여객 탑승교	대기 시설	임신부 휴게시설
버스정류장	○	○									○	

2) 세부 조사내용

- 버스정류장의 세부조사항목은 다음표와 같음

<표 4-23> 버스정류장 이동편의시설 세부조사내용

조사항목	세부조사내용
보행접근로	· 보도연석 높이
	· 휠체어 진입가능 여부
점자블럭	· 점형블럭 및 선형블럭 설치여부
유도 및 안내시설	· 안내판
	· 점자안내
	· 음성안내
	· BIS

3) 이동편의시설 설치 현황

- 보도연석 높이
  - 광주시내 버스정류장 중 보도의 연석높이는 59.7%가 15cm 이하로 설치되어 적합한 것으로 조사되었으며 40.2%의 버스정류장에는 보도연석이 설치되어 있지 않은 것으로 조사됨
- 휠체어 진입가능
  - 휠체어 이용자가 버스정류장으로 진입할수 있는 버스정류장은 전체 버스정류장의 48.0%로 조사되었음
- 점형블럭, 선형블럭
  - 시각장애인을 안내, 유도하기 위한 점형 및 선형블럭의 경우 전체 버스정류장의 각각 1.2%, 1.6% 정도가 설치되어 매우 낮은 설치율을 보이고 있음
- 안내판
  - 버스정류장 내에 안내판이 설치되어 있으며 그 높이가 1.5m 내외인 정류장은 50.7%였으며 나머지의 경우 안내판이 설치되어 있지 않은 것으로 나타남
- 점자안내, 음성안내
  - 점자안내의 경우 99.5%의 버스정류장에서 설치가 되어있지 않은 것으로 조사되었으며 음성안내의 경우 27.2%의 설치율을 보임
- BIS
  - BIS는 약 28.9%의 정류장에 설치되어 있는 것으로 나타남


<표 4-24> 버스정류장 이동편의시설 설치 현황

조사항목	세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
보도연석 높이	· 보도 연석의 높이 15cm 이하로 설치	59.7%	0.1%	40.2%
휠체어 진입가능	· 보도에서 버스정류장 진입시 휠체어 진입가능 여부	48.0%	0.1%	51.8%
점형블럭	· 버스정류장 내에 점형블럭 설치	1.2%	-	98.8%
선형블럭	· 버스정류장 내에 선형블럭 설치	1.6%	-	98.4%
안내판	· 버스안내판 설치높이 1.5m 내외	50.7%	-	49.3%
점자안내	· 버스안내판의 점자안내시설 설치	0.5%	-	99.5%
음성안내	· 버스안내판의 음성안내시설 설치	27.2%	-	72.8%
BIS	· BIS 설치 여부	28.9%	-	71.1%




<그림 4-15> 버스정류장 이동편의시설 조사사진

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
점형블럭	1.2%	-	98.8%
선형블럭	1.6%	-	98.4%



<그림 4-16> 버스정류장 교통약자 이동편의시설 미설치 지점 (점형/선형블럭)

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
음성안내	27.2%	-	72.8%



<그림 4-17> 버스정류장 교통약자 이동편의시설 미설치 지점 (음성안내)



### 다. 도시철도 역사

#### 1) 조사대상별 조사범위

- 여객시설 중 도시철도 역사의 경우 신설되는 경강선의 4개 신규역사를 대상으로 조사를 수행함
- 조사항목은 대분류로 매개시설, 내부통로시설, 위생시설, 유도 및 안내시설, 기타 탑승관련시설로 나뉘며 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

〈표 4-25〉 도시철도 역사 이동편의시설 조사 범위

	매개시설			내부통로시설					위생시설		
	보행 접근로	주 출입구	장애인 주차구역	통로	경사로	승강기	에스컬레이터	계단	대변기	소변기	세면대
도시철도 역사	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

	유도 및 안내시설			기타 탑승관련시설								
	점자블럭	유도 및 안내시설	경보 및 대피시설	매표소	판매기	음료대	개찰구	승강장	보안 검사장	여객 탑승교	대기 시설	임산부 휴게시설
도시철도 역사	○	○	○	○	○	○		○			○	○

#### 2) 세부 조사내용

- 도시철도 역사의 세부조사항목은 다음표와 같음

〈표 4-26〉 도시철도 역사 이동편의시설 세부조사내용

조사항목		세부조사내용
매개 시설	보행접근로	· 교통약자의 외부 접근 가능성 (유효폭, 기울기, 출입구 등) · 유효폭 및 휠체어의 활동공간 여부
	주출입구	· 출입문의 형태 · 손잡이 및 점자표지판 여부 · 기타 (점형블럭 및 호출벨 설치 여부)
	장애인 주차구역	· 적정 주차면 확보여부 · 위치 및 유효폭 · 크기, 마감, 안내표지 등
내부 통로시설		· 통로의 유효폭 · 바닥의 단차, 마감, 점형블럭 설치여부 · 손잡이 설치여부 · 보행장애물 여부 · 휠체어 이용자의 안전성 확보를 위한 키플레이트 설치여부
	위생시설	· 교통약자용 화장실 설치여부 · 재질과 마감 · 대변기, 소변기, 세면대
	수직이동시설	· 승강기, 에스컬레이터, 계단
	유도 및 안내시설	· 유도시설 (점자블럭, 촉각도식안내판 등) 설치여부 · 경보 피난시설 여부
기타 탑승관련시설	· 매표소, 판매기, 음료대, 승강장의 교통약자 이용편의 여부 · 임산부 휴게시설 설치여부	

3) 이동편의시설 설치 현황

가) 보행접근로

- 주출입구, 부출입구
  - 광주시의 도시철도 역사는 4개소 모두 주출입구 및 부출입구가 운영중이며 접근보도와 계단 및 경사로 형태로 연결되어 있음
- 보행접근로
  - 도시철도 역사로 접근하는 보행로는 2.0m 이상의 유효폭을 확보하였으며 기울기 및 바닥면의 미끄러움도 기준에 적합함
- 출입문
  - 주출입구의 출입문의 통과유효폭은 기준에 적합함

<표 4-27> 도시철도 역사 보행접근로 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
보행 접근로	주출입구, 부출입구	· 주출입구, 부출입구의 단차금지 및 경사로 설치여부	100%	-	-
	보행접근로	· 보행접근로 유효폭 2.0m 이상	100%	-	-
		· 기울기 1/12 이상	100%	-	-
		· 바닥면의 미끄러움	100%	-	-
출입문	· 출입문의 통과유효폭	100%	-	-	



<그림 4-19> 도시철도 역사 보행접근로 조사사진

나) 주출입구

- 유효폭 및 활동공간
  - 광주종합버스터미널의 주출입구의 유효폭 및 교통약자를 위한 활동공간, 바닥면의 단차 금지 모두 기준에 적합함
- 문형태, 손잡이 및 점자표지판
  - 주출입구의 문은 여닫이문으로 3초이상의 도어체크시간이 적용되어있으며 손잡이의 높이와 형태는 기준에 적합하나 시각장애인을 위한 점자표시 미설치됨

<표 4-28> 도시철도 역사 주출입구 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
주 출 입 구	유효폭 및 활동공간	· 전면 유효거리 1.2m 이상	100%	-	-
		· 출입문 옆 활동공간 0.6m 이상	100%	-	-
		· 바닥면의 단차설치 금지	100%	-	-
	문 형태 (회전문 금지)	· 미닫이문의 경우 턱있는 문지방 및 홈 설치금지	여닫이문 설치		
		· 여닫이문의 경우 3초이상 도어체크시간 필요	100%	-	-
		· 자동문의 경우 개방시간 고려 개폐기 작동범위	여닫이문 설치		
	손잡이 및 점자표지판	· 손잡이의 높이	100%	-	-
		· 손잡이의 형태	100%	-	-
		· 점자표시	-	-	100%
	기타	· 점형블럭	100%	-	-
· 호출벨(자동문 불량발생시 호출용)		자동문 아님			



<그림 4-20> 도시철도 역사 주출입구 조사사진

다) 장애인 주차구역

- 적정 주차면
  - 광주시의 도시철도 역사 4개소에는 전체 주차면 중 2% 이상에 해당하는 장애인 주차면이 설치되어 있음
- 위치 및 유효폭
  - 장애인 주차면의 위치는 여객시설의 출입구에 설치되어 있으며 단차 및 유효폭도 기준에 적합함
- 크기, 마감, 안내표지
  - 주차면의 크기, 바닥면의 마감재질, 안내표지가 기준에 적합하게 설치됨
- 배려주차장
  - 별도의 배려주차장은 설치되어 있지 않으나 일반 주차면의 폭이 넓게 설치되어 있어 교통약자의 이용이 용이함 (2.4~2.5m)

〈표 4-29〉 도시철도 역사 장애인 주차구역 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
장애인 주차 구역	적정 주차면	· 전체 주차면의 2%이상 설치	100%	-	-
	위치 및 유효폭	· 여객시설 출입구에 위치	100%	-	-
		· 단차금지 및 1.2m 이상 유효폭	100%	-	-
	크기	· 전용주차크기 직각 3.3×5.0m, 평행 2×6m 확보	100%	-	-
	마감	· 미끄럼 방지재질	100%	-	-
안내표지	· 바닥면 입구에 장애인 표지 설치	100%	-	-	



〈그림 4-21〉 도시철도 역사 장애인 주차구역 조사사진

라) 통로

- 휠체어 통과폭
  - 광주시의 도시철도 역사는 홀구조로 되어있어 휠체어의 통과폭은 충분함
- 바닥
  - 바닥면의 단차는 없으며 바닥재질은 대리석으로 되어있어 미끄럼 방지 및 충격흡수 재질 기준의 경우 미달인 것으로 조사됨
  - 장애인용 화장실, 매표소 등의 전방에 점형블럭이 설치되어 있음
- 손잡이
  - 도시철도 역사의 대합실에는 별도의 교통약자용 손잡이가 설치되어있지 않음
- 보행장애물
  - 0.6~2.1m 사이의 돌출물은 음료자판기 등이 있으며 돌출물 전방에 점형블럭이 설치되어 있지 않아 개선이 필요함
- 키플레이트
  - 대합실의 벽 밑면에 키플레이트가 설치되어 있지 않음

<표 4-30> 도시철도 역사 통로 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
통로	휠체어 통과폭	· 최소 2m 이상, 1.5m 설치시 50m 마다 교행공간 설치	100%	-	-
	바닥	· 단차 금지	100%	-	-
		· 미끄럼 방지 및 충격흡수재질	-	100%	-
		· 계단, 장애인용 승강기, 화장실 전면 점자블럭 설치	100%	-	-
	손잡이	· 교통약자용 연속손잡이 설치	-	-	100%
		· 손잡이의 높이는 0.8~0.9m사이	-	-	100%
		· 손잡이 지름 3.2~3.8mm 이내	-	-	100%
	보행장애물	· 돌출물 여부(0.6~2.1m 이내)	-	100%	-
		· 상부의 높이 2.1m 이상	100%	-	-
	키플레이트	· 0.15~0.35m의 키플레이트 설치(모서리 둥글게)	-	-	100%



<그림 4-22> 도시철도 역사 통로 이동편의시설 조사사진

마) 수직이동시설

- 광주시에 위치한 도시철도 역사 4개소에는 모두 승강기, 에스컬레이터, 계단이 설치되어 있음
- 승강기
  - 모두 15인승 이상 규모의 승강기를 설치함
  - 출입문의 유효폭, 스위치의 높이, 점자안내 등 모두 기준에 적합하게 설치됨
- 에스컬레이터
  - 유효폭, 분당 이동속도, 수평이동손잡이 모두 설치기준에 적합함
- 계단
  - 유효폭은 2m 이상, 디딤판 및 철타면의 기준, 수평손잡이 모두 기준에 적합하며 계단 전면부에 점형블럭이 설치되어 있음
  - 휴식장소가 설치되어 있으나 바닥면으로부터 1.8m 높이 기준에는 미달됨

〈표 4-31〉 도시철도 역사 수직이동시설의 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
수직 이동 시설	승강기	· 15인승 이상	100%	-	-
		· 출입문 유효폭 0.8m 이상	100%	-	-
		· 스위치 높이 0.8~1.2m	100%	-	-
		· 조작반 등에 점자안내 부착	100%	-	-
	에스컬레이터	· 유효폭 0.8m 이상	100%	-	-
		· 속도 분당 30m 이내	100%	-	-
		· 양 끝부분에 수평이동손잡이 1.2m 이상	100%	-	-
	계단	· 바닥면으로부터 1.8m 마다 휴식장소 제공	-	100%	-
		· 유효폭 2m 이상	100%	-	-
		· 디딤판 너비 0.28m 이상	100%	-	-
		· 첩면 높이 0.18m 이하	100%	-	-
		· 수평손잡이 끝부분에 0.3m 이상 설치	100%	-	-
	· 시작과 끝지점의 0.3m 전면에 설치	100%	-	-	



〈그림 4-23〉 도시철도 역사 수직이동시설의 이동편의시설 조사사진

바) 장애인 전용 화장실

- 광주시에 위치한 도시철도 역사 4개소에는 모두 장애인 전용 화장실이 설치됨
- 재질과 마감
  - 바닥재질은 미끄럽지 않은 타일로 되어있으며 단차는 없음
- 대변기
  - 대변기의 전방 및 좌우 활동면적은 기준에 적합함
  - 출입문의 유효폭은 0.8m 이상이며 미단이형태로 되어있음
  - 대변기에는 수평손잡이가 설치되어 있으며 세정장치 및 휴지걸이가 앉은자세로 이용이 가능함
  - 외부에서 장애인 화장실의 이용여부를 알 수 있는 알림장치가 되어있음
- 소변기
  - 소변기 양옆에 수평 및 수직손잡이가 설치되어 있음
- 세면대
  - 수평손잡이가 설치되어 있으며 거울의 크기 및 위치가 기준에 적합함
- 영유아 동반 이용시설
  - 영유아거치대, 어린이용 세면대 등의 영유아 동반시설이 설치되어 있음

<표 4-32> 도시철도 역사 장애인전용화장실 이동편의시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
장애인 전용 화장실	설치장소	· 접근이 용이한 위치	100%	-	-
		· 바닥면 단차 금지	100%	-	-
	재질과 마감	· 미끄럼 방지 재질	100%	-	-
		· 화장실 전면 0.3m 앞 점형블럭 또는 바닥재 구분	100%	-	-
		· 출입문에 남녀구분 점자표지판 설치	100%	-	-
		· 유효바닥면적 1.4×1.8m 이상	100%	-	-
	대변기	· 좌우유효폭 0.75m이상, 전면은 1.4×1.4m 활동공간	100%	-	-
		· 출입문 유효폭 0.8m이상	100%	-	-
		· 문의 형태는 미단이 또는 여단이	100%	-	-
		· 좌대높이 0.4~0.45m 사이	100%	-	-
		· 수평손잡이 높이 0.6~0.7m, 간격 0.7m 내외	100%	-	-
		· 세정장치 및 휴지걸이 앉은 상태로 사용 가능	100%	-	-
		· 출입문에 화장실 사용여부 안내 설비	100%	-	-
	소변기	· 소변기 양옆에 수평 및 수직손잡이 설치	100%	-	-
		· 수평손잡이 0.8~0.9m, 수직손잡이 1.1~1.2m 내외	100%	-	-
	세면대	· 교통약자가 사용용이한 누름장치	100%	-	-
		· 상단높이 0.85m 이하, 하단높이 0.65m 이상	100%	-	-
		· 수평손잡이 설치(카운터식은 제외)	100%	-	-
		· 온, 냉수구분 점자안내 설치	100%	-	-
· 거울 세로길이 0.65m이상, 바닥면으로부터 0.9m		100%	-	-	



<그림 4-24> 도시철도 역사 장애인전용화장실 이동편의시설 조사사진

사) 유도 및 안내시설

- 유도블럭
  - 광주시의 도시철도 역사에는 모두 주출입구부터 수직이동시설, 승강장까지 이어지는 유도블럭이 설치되어 있음
- 안내시설, 음성안내, 유도신호
  - 촉각도식안내판 및 일반안내도, 음성유도장치 모두기준에 맞게 설치됨
- 경보장치
  - 비상시 경보장치의 경우 청각 및 시각경보장치가 모두 설치되어 있음

<표 4-33> 도시철도 역사 유도 및 안내시설 설치 현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
유도 및 안내 시설	유도블럭	· 주출입구~대합실~수직이동시설~승강장 구간 설치	100%	-	-
	안내시설	· 촉각도식안내판 설치	100%	-	-
		· 일반안내도 설치	100%	-	-
	음성안내	· 음성안내장치 설치	100%	-	-
	유도신호	· 유도장치 설치	100%	-	-
	경보장치	· 청각경보장치 설치	100%	-	-
· 시각경보장치 설치		100%	-	-	





<그림 4-25> 도시철도 역사 유도 및 안내시설 조사사진

아) 기타 탑승관련시설

- 매표소
  - 도시철도 역사의 발권은 자동발매기를 통해서만 이루어짐
- 자동발매기
  - 자동발매기의 경우 높이는 0.4~1.2m로 설치되어 있으나 점자안내가 미설치되어 있고 발매기 전방에 점자블럭이 설치되어 있지 않음
- 음료대, 임산부 휴게시설
  - 광주시의 도시철도 역사에는 음료대가 설치되어 있지 않음
  - 임산부 휴게시설의 경우 수유실이 설치되어 있으며 내부에 기저귀교환대 및 휴게시설이 설치되어 있음
- 승강장
  - 승강장의 끝 부분에 점형블럭 및 안전펜스가 설치되어 있으며 승강장 양 끝단에 추락방지용 난간이 설치됨

<표 4-34> 도시철도 역사 기타 탑승관련시설 중 이동편의시설 설치현황

조사항목		세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치	
기타 탑승 관련 시설	매표소	· 매표소 전방 자유로운 활동공간 확보	매표소 없음			
		· 높이 바닥면으로부터 0.7~0.9m 이내				
		· 하부 휠체어 진입공간 0.65m 이상 깊이 0.45m 이상				
	자동발매기	· 자동발매기의 높이 0.4~1.2m 이내	100%	-	-	
		· 자동발매기의 조작버튼 점자안내	100%	-	-	
		· 매표소 및 자동발매기 0.3m 전면 점자블럭 설치	100%	-	-	
	음료대	· 분출구 높이 0.7~0.8m 이하	음료대 없음			
		· 광검지기, 누름버튼식, 레버식 중 설치				
	승강장	· 승강장 기울기 1/100 이하	100%	-	-	
		· 승강장 끝부분 점형블럭 설치	100%	-	-	
		· 승강장 끝부분 안전펜스 설치	100%	-	-	
		· 차량과 승강장 간격 5cm 이내	100%	-	-	
		· 양 끝단 추락방지용 난간 설치	100%	-	-	
		· 선형 유도블럭 설치	100%	-	-	
	임산부 휴게시설	· 수유실 내 기저귀교환대 설치	100%	-	-	
· 1.4×1.4m 공간 확보		100%	-	-		



<그림 4-26> 도시철도 역사 기타 탑승관련시설 조사사진

#### 4.1.4 도로시설별 이동편의시설 조사

##### 가. 보도

###### 1) 조사대상별 조사범위

- 도로시설 중 보도의 경우 광주시내 중로이상의 보도를 대상으로 조사를 수행함
- 조사항목은 유효보도폭, 보행안전, 횡단보도 등으로 나뉘며 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

〈표 4-35〉 보도 이동편의시설 조사 범위

	유효보도폭	포장	기울기	보행안전	차량 진출입부	횡단보도부	점자블럭
보도	○	○	○	○	○	○	○

###### 2) 세부 조사내용

- 보도의 세부조사항목은 다음표와 같음

〈표 4-36〉 보도 이동편의시설 세부조사내용

조사항목	세부조사내용
유효보도폭	· 휠체어가 교행가능한 유효보도폭 여부
포장	· 포장재질의 미끄럼 여부
	· 덮개 및 격자구멍의 틈새
기울기	· 보도의 기울기
보행안전	· 보행장애물 여부
	· 연석의 높이
	· 가로수 가지치기 상태
차량진출입부	· 차량진출입부의 턱낮추기 여부
횡단보도	· 횡단보도의 턱낮추기 여부
점자블럭	· 횡단보도 진출입부의 점자블럭 설치여부
	· 보도구간 점형블럭 및 선형블럭의 설치여부

3) 이동편의시설 설치 현황

- 보도
  - 광주시내 보도의 72.9%가 유효보도폭 2m 이상을 확보한 것으로 조사됨
- 포장 및 기울기
  - 포장재질은 대부분 미끄럽지 않은 재질이며 덮개의 틈새 또한 1cm 이하임
  - 기울기는 대부분의 도로에서 기준에 적합한 것으로 조사됨
- 차도의 분리 및 보행안전지대
  - 바닥면으로부터 2.1m 이하에 장애물이 설치되어있는 구간은 5.9% 수준이며 연석은 대부분 25cm 이하로 설치되어 있음
  - 2.5m 이하의 가로수가 가지치기되지 않은 구간은 7.4%로 조사됨
- 차량진출입부 및 횡단보도
  - 차량진출입부의 경우 94.3%의 보도에서 턱낮춤이 되어있음
- 점자블럭
  - 점형블럭은 26.1%만 기준에 적합하게 설치되어 있으며 선형블럭은 25.3%로 점자블럭의 설치율이 낮은 것으로 조사됨


<표 4-37> 보도 이동편의시설 설치현황

조사항목	세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
보도	· 유효보도폭 2m이상 확보	72.9%	27.1%	-
포장	· 미끄럽지 않은 포장재질	95.8%	3.0%	1.2%
	· 덮개의 격자구멍 또는 틈새 1cm 이하	98.8%	-	1.2%
기울기	· 보도의 기울기 1/18이하, 좌우기울기 1/25이하	98.8%	1.2%	-
차도의 분리 및 보행안전지대	· 바닥면으로부터 높이 2.1m 이하에 장애물 여부	94.1%	5.9%	-
	· 차도와 보도의 연석 25cm 이하	98.8%	1.2%	-
	· 가로수의 가지치기 여부(2.5m 이하)	92.6%	7.4%	-
차량 진출입부	· 차량 진출입부의 턱낮춤 여부	94.3%	-	5.7%
점자블럭	· 점형블럭 설치유무	26.1%	32.1%	41.8%
	· 선형블럭 설치유무	25.3%	30.5%	44.2%

유효보도폭 확보



보도폭 협소 구간




보도폭 협소 (가로수)



보도폭 협소 (광고물)



연석



가로수 가지치기



차량 진출입구 턱낮춤




차로 경계부 턱낮춤 불량




<그림 4-27> 보도 이동편의시설 조사사진

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
유효보도폭	72.9%	27.1%	-



<그림 4-28> 보도 교통약자 이동편의시설 미설치 구간 (유효보도폭)

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
점형블럭	26.1%	32.1%	41.8%
선형블럭	25.3%	30.5%	44.2%



<그림 4-29> 보도 교통약자 이동편의시설 미설치 구간 (점자블럭)

## 나. 육교 및 지하보도

### 1) 조사대상별 조사범위

- 도로시설 중 육교 및 지하보도의 경우 전수조사를 수행함
- 조사항목은 경사로, 승강기, 계단 등의 수직이동시설이 대상이 되며 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

<표 4-38> 육교 및 지하보도 이동편의시설 조사 범위

	경사로				승강기				계단		
	유효폭	휴식공간	기울기	기타	규격	내부	출입문	기타	휴식장소	유효폭	기타
육교 및 지하보도	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

### 2) 세부 조사내용

- 육교 및 지하보도의 세부조사항목은 다음표와 같음

<표 4-39> 육교 및 지하보도 이동편의시설 세부조사내용


조사항목	세부조사내용
경사로	· 경사로의 유효폭
	· 참(휴식공간)의 설치여부
	· 경사로의 기울기
	· 양측면에 손잡이 설치 여부
	· 추락방지턱 또는 측벽 설치여부
승강기	· 승강기의 적정 규격
	· 승강기의 내부 폭 및 깊이
	· 출입문 통과 유효폭
	· 스위치의 높이 및 점자안내 여부
계단	· 휴식장소 제공 여부
	· 계단 및 참의 유효폭
	· 디딤판 및 첩면의 규격
	· 수평손잡이 설치 여부
	· 계단의 시작과 끝지점에 점형블럭의 설치 여부

### 3) 이동편의시설 설치 현황

- 광주시내에 설치된 보도육교는 총 9개소, 지하보도는 3개소이며 이 중 계단만 설치된 시설이 6개소, 계단+승강기가 설치된 시설이 3개소, 계단+경사로가 설치된 시설이 3개소인 것으로 나타남
- 경사로
  - 경사로가 설치된 지점의 경우 손잡이 및 추락방지턱이 기준적합율이 66.7%이나 참, 기울기 측면에서 기준에 미달하는 것으로 나타남
- 승강기
  - 광주시내의 육교 및 지하보도에 설치된 승강기는 탑승규격, 조작판, 내부넓이 등 모든 설치기준에 적합하게 설치가 되어 있음
- 계단
  - 계단의 경우 디딤판 및 철크면은 기준에 적합하였으나 유효폭이 2m 이하인 지점이 16.7%인 것으로 나타남
  - 또한 휴식장소가 제공되어 있으나 바닥면으로부터 1.8m의 기준은 충족하지 못하였고, 수평손잡이 및 점형블럭은 설치된 계단이 없음

〈표 4-40〉 육교 및 지하보도 이동편의시설 설치 현황

조사항목	세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
경사로	· 경사로의 유효폭이 2m 이상	8.3%	16.7%	75.0%
	· 참(휴식공간)이 0.75m 높이마다 설치(1.5×1.5m)	-	25.0%	75.0%
	· 경사로의 기울기가 1/12 이하	-	25.0%	75.0%
	· 양측면에 손잡이 설치	16.7%	8.3%	75.0%
	· 양측면에 5cm 이상의 추락방지턱 또는 측벽 설치	16.7%	8.3%	75.0%
승강기	· 15인승 이상의 탑승규격	25.0%	-	75.0%
	· 내부 넓이가 1.1×1.4m 이상	25.0%	-	75.0%
	· 출입문의 유효폭이 0.8m 이상	25.0%	-	75.0%
	· 스위치의 높이가 0.8~1.2m 이내에 설치	25.0%	-	75.0%
	· 조작판, 통화장치 등에 점자표지판 부착	25.0%	-	75.0%
계단	· 바닥면으로부터 1.8m 높이마다 휴식장소 제공	-	100.0%	-
	· 계단 및 참의 유효폭이 2m 이상	83.3%	16.7%	-
	· 디딤판의 너비가 0.28m 이상	100.0%	-	-
	· 철크면의 높이가 0.18m 이하	100.0%	-	-
	· 손잡이 끝부분에 수평손잡이 설치 (0.3m 이상)	8.3%	-	91.7%
	· 계단의 시작과 끝지점에 점형블럭 설치	-	-	100.0%



<그림 4-30> 육교 및 지하보도 이동편의시설 조사사진

## 다. 횡단보도

### 1) 조사대상별 조사범위

- 도로시설 중 횡단보도의 경우 광주시내의 횡단보도를 대상으로 전수조사를 수행함
- 조사항목은 교통신호기, 안내시설, 유도시설 등으로 각각의 세부조사항목은 다음 표와 같음

〈표 4-41〉 횡단보도 이동편의시설 조사 범위

	교통신호 제어기	음향신호기	잔여시간 표시기	점자블럭	선형블럭	블라드	보도 턱낮춤
횡단보도	○	○	○	○	○	○	○

### 2) 세부 조사내용

- 횡단보도의 세부조사항목은 다음표와 같음

〈표 4-42〉 횡단보도 이동편의시설 세부조사내용

조사항목	세부조사내용
교통신호제어기	· 교통신호제어기 설치 여부
음향신호기	· 음향신호기의 설치 여부
잔여시간 표시기	· 잔여시간 표시기의 설치 여부
점자블럭	· 점자블럭의 설치 여부
선형블럭	· 선형블럭의 설치 여부
블라드	· 블라드의 설치 여부
보도 턱낮춤	· 횡단보도구간 보도의 턱낮춤 여부

### 3) 이동편의시설 설치 현황

- 교통신호제어기
  - 광주시 횡단보도의 40.2%에 교통신호기가 설치되어 운영중임
- 음향신호기
  - 시각장애인을 위한 음향신호기가 설치된 횡단보도는 8.4%로 조사됨
- 잔여시간 표시기
  - 잔여시간 표시기의 설치율은 10.9%임
- 점형 및 선형블럭
  - 점형블럭은 34.9%, 선형블럭은 30.7%의 설치율을 보였으며 50%이상의 미설치율을 보임
- 블라드
  - 차량진입을 통제하는 블라드의 설치율은 전체의 9.6%임
- 보도 턱낮춤
  - 횡단보도 구간의 보도 턱낮춤 비율은 전체의 69.2%로 나타남


〈표 4-43〉 횡단보도 이동편의시설 설치현황

조사항목	세부조사내용	기준 적합	기준 미달	미 설치
교통신호제어기	· 교통신호제어기 설치 여부	40.2%	-	59.8%
음향신호기	· 음향신호기의 설치 여부	8.4%	-	91.6%
잔여시간 표시기	· 잔여시간 표시기의 설치 여부	10.9%	-	89.1%
점형블럭	· 점형블럭의 설치 여부	34.9%	10.9%	54.2%
선형블럭	· 선형블럭의 설치 여부	30.7%	10.7%	58.6%
블라드	· 블라드의 설치 여부	9.6%	6.9%	83.5%
보도 턱낮춤	· 횡단보도 구간 보도 턱낮춤 여부	69.2%	8.9%	21.9%




〈그림 4-31〉 횡단보도의 이동편의시설 조사사진

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
음향신호기	8.4%	-	91.6%




<그림 4-32> 횡단보도 교통약자 이동편의시설 미설치 구간 (음향신호기)

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
잔여시간 표시기	10.9%	-	89.1%




<그림 4-33> 횡단보도 교통약자 이동편의시설 미설치 구간 (잔여시간표시기)

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
볼라드	9.6%	6.9%	83.5%



<그림 4-34> 횡단보도 교통약자 이동편의시설 미설치 구간 (볼라드)

조사항목	기준적합	기준미달	미설치
보도턱낮춤	69.2%	8.9%	21.9%



<그림 4-35> 횡단보도 교통약자 이동편의시설 미설치 구간 (보도턱낮춤)

### 4.1.5 이용만족도 조사

- 교통수단, 여객시설, 도로시설을 이용하는 이용자 측면의 불편사항 및 만족도를 알아보기 위하여 이용만족도 설문조사를 실시함
- 이용만족도 조사는 『제2차 교통약자 이동편의 증진계획 수립(2012~2016), 국토교통부』에서 제시한 내용을 기준으로 하여 설문항목을 설정함

〈표 4-44〉 교통약자 이동편의시설 이용만족도 조사의 개요

조사대상	주요조사항목	대상시설
· 일반인 · 교통약자 - 장애인 - 고령자 - 임산부 등	교통수단 이용만족도	· 버스, 도시철도, 특별수송수단
	여객시설 이용만족도	· 여객자동차터미널, 버스정류장, 도시철도 역사
	도로시설 이용만족도	· 보도, 육교 및 지하도, 횡단보도

### 가. 조사대상 및 방법

- 이용만족도 조사는 장애인, 임산부, 영유아동반자, 고령자, 일반인을 대상으로 설문을 실시하였으며, 장애인은 단체 및 협회를 통해 이용만족도를 조사함
- 각 계층별 설문부수 및 조사방법은 다음과 같음

〈표 4-45〉 교통약자 이동편의시설 이용만족도 조사의 개요

조사대상		부수		분포비	조사방법	
		2차	금번			
일반인		200	250	35.7%	직접 조사	
교통약자	장애인	지체	45	60	8.6%	지체장애인 시설 조사
		시각	25	30	4.3%	시각장애인 시설 조사
		청각	0	30	4.3%	청각장애인 시설 조사
	고령자		100	110	15.7%	직접조사 (관내 노인복지시설)
	어린이		110	0	-	-
	임산부		80	110	15.7%	관내 산부인과 조사
	영유아동반자		100	110	15.7%	관내 유치원, 소아과병원 등 조사
	소계		460	450	64.7%	
합계		660	700	100.0%		

### 나. 조사항목

- 설문조사는 설문자의 특성, 이동특성, 이동편의시설별 이용만족도에 대하여 설문항목을 21문항으로 설정하여 조사함

<표 4-46> 교통약자 이동편의시설 이용만족도 조사의 개요


구분	조사항목
설문자 특성	· 연령, 성별, 응답자 구분, 거주 지역
이동특성	· 외출빈도, 외출목적, 이동수단
이용만족도	· 교통수단 : 버스, 도시철도, 특수이동수단
	· 여객시설 : 여객자동차터미널, 도시철도역사, 버스정류장
	· 도로시설 : 보도, 육교 및 지하도, 횡단보도

### 다. 조사 결과 (설문자 특성)


#### 1) 연령

- 교통약자 중 장애인 응답자의 경우 50대가 31.3%로 가장 많은 비중을 차지함
- 고령자응답자의 경우 70대, 임산부 및 영유아동반자의 경우 30대가 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타남

<표 4-47> 설문응답자의 연령분포



<표 계속>




2) 성별

- 설문응답자의 성별분포 비율은 교통약자의 경우 남자가 20.8%, 여자가 79.2%인 것으로 조사되었으며 일반인의 경우 남자가 40.6%, 여자가 59.4%인 것으로 나타남

<표 4-48> 설문응답자의 성별분포

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
남 자	45	37.5%	0	0.0%	2	1.8%	47	42.0%	94	20.8%	101	40.6%
여 자	75	62.5%	110	100.0%	107	98.2%	65	58.0%	357	79.2%	148	59.4%
계	120	100.0%	110	100.0%	109	100.0%	112	100.0%	451	100.0%	249	100.0%



<그림 4-36> 설문응답자의 성별분포

3) 거주지역

- 응답자 중 교통약자는 광남동(25.3%), 오폭읍(23.7%)에 많이 거주하는 것으로 나타남

<표 4-49> 설문응답자의 거주지역

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
오폭읍	26	21.7%	28	25.5%	33	30.3%	23	20.5%	110	24.4%	59	23.7%
초월읍	20	16.7%	10	9.1%	11	10.1%	24	21.4%	65	14.4%	29	11.6%
곤지암읍	3	2.5%	2	1.8%	3	2.8%	4	3.6%	12	2.7%	13	5.2%
도척면	3	2.5%	2	1.8%	2	1.8%	3	2.7%	10	2.2%	8	3.2%
퇴촌면	2	1.7%	1	0.9%	3	2.8%	3	2.7%	9	2.0%	1	0.4%
남중면	2	1.7%	1	0.9%	1	0.9%	3	2.7%	7	1.6%	9	3.6%
남한산성면	1	0.8%	0	0.0%	1	0.9%	2	1.8%	4	0.9%	2	0.8%
경안동	26	21.7%	25	22.7%	24	22.0%	18	16.1%	93	20.6%	40	16.1%
송정동	13	10.8%	14	12.7%	8	7.3%	15	13.4%	50	11.1%	25	10.0%
광남동	24	20.0%	27	24.5%	23	21.1%	17	15.2%	91	20.2%	63	25.3%


라. 조사 결과 (이동 특성)

1) 외출빈도

● 일반인의 경우 매일 외출한다고 응답한 비율이 46.6%로 가장 높았고 교통약자의 경우 주 3일 외출한다고 응답한 비율이 27.7%로 가장 높게 나타남

<표 4-50> 설문응답자의 외출빈도

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계			
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비
거의매일	4	3.3%	33	30.0%	38	34.9%	17	15.2%	92	20.4%	116	46.6%
주 6 일	4	3.3%	3	2.7%	17	15.6%	3	2.7%	27	6.0%	31	12.4%
주 5 일	23	19.2%	9	8.2%	13	11.9%	27	24.1%	72	16.0%	38	15.3%
주 4 일	33	27.5%	18	16.4%	14	12.8%	15	13.4%	80	17.7%	26	10.4%
주 3 일	39	32.5%	35	31.8%	16	14.7%	35	31.3%	125	27.7%	33	13.3%
주 2 일	16	13.3%	10	9.1%	11	10.1%	13	11.6%	50	11.1%	4	1.6%
주 1 일	1	0.8%	1	0.9%	0	0.0%	2	1.8%	4	0.9%	1	0.4%
거 의 외출안함	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%




<그림 4-37> 외출빈도

2) 외출목적

- 일반인의 경우 출퇴근을 위한 외출이 49.8%로 가장 높았고 교통약자의 경우 여가생활(복지관 방문 등)을 위해 외출한다고 응답한 비율이 28.4%로 가장 높게 나타남

<표 4-51> 설문응답자의 외출목적

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
출근	5	4.2%	40	36.4%	59	54.1%	4	3.6%	108	23.9%	124	49.8%
등교	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.9%	2	0.4%	42	16.9%
쇼핑	4	3.3%	27	24.5%	7	6.4%	6	5.4%	44	9.8%	28	11.2%
병원	6	5.0%	2	1.8%	10	9.2%	7	6.3%	25	5.5%	2	0.8%
운동(재활)	39	32.5%	0	0.0%	1	0.9%	41	36.6%	81	18.0%	12	4.8%
모임	35	29.2%	1	0.9%	5	4.6%	7	6.3%	48	10.6%	11	4.4%
여가생활	24	20.0%	39	35.5%	23	21.1%	42	37.5%	128	28.4%	28	11.2%
기타	7	5.8%	1	0.9%	3	2.8%	4	3.6%	15	3.3%	2	0.8%




<그림 4-38> 외출목적

### 3) 이동수단

- 일반인 및 교통약자 모두 외출시 주로 이용하는 이동수단은 버스인 것을 나타남
- 다만 장애인의 경우 버스 이외에도 기타(시설차량)수단을 이용하는 응답자가 24.2%로 높게 나타났으나 광주시의 특별교통수단인 희망콜을 이용한다는 응답자는 3.3%에 불과한 것으로 나타남

〈표 4-52〉 설문응답자의 이동수단

구분	교통약자										일반인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
도보	2	1.7%	4	3.6%	4	3.7%	15	13.4%	25	5.5%	52	20.9%
자전거	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	3.2%
휠체어	33	27.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.5%	38	8.4%	2	0.8%
버스	35	29.2%	59	53.6%	71	65.1%	73	65.2%	238	52.8%	98	39.4%
도시철도	0	0.0%	5	4.5%	5	4.6%	3	2.7%	13	2.9%	13	5.2%
택시	10	8.3%	5	4.5%	5	4.6%	1	0.9%	21	4.7%	1	0.4%
희망콜	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.9%	0	0.0%
자가용	7	5.8%	36	32.7%	24	22.0%	15	13.4%	82	18.2%	75	30.1%
기타	29	24.2%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	30	6.7%	0	0.0%



〈그림 4-39〉 이동수단

마. 조사 결과 (이용만족도)


1) 교통수단

가) 버스

- 교통수단 중 버스의 이용만족도 조사결과 일반인의 경우 보통 이상의 만족을 선택한 응답이 전체의 72.5%로 양호하게 나타났으나 교통약자의 경우 46.7%에 불과하며 불만족이 47.3%, 매우 불만족이 6.0%로 나타남
- 특히 교통약자 중 장애인의 경우 불만족 및 매우 불만족 비율이 74.8%로 매우 높게 나타났으며 고령자의 경우 53.6%로 높게 나타남
- 버스의 경우 교통약자, 특히 장애인 및 고령자를 위한 이용편의시설 마련이 시급한 것으로 보임

<표 4-53> 교통수단 버스의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
매우 만족	1	0.8%	1	0.9%	7	6.4%	0	0.0%	9	2.0%	3	1.2%
만 족	2	1.7%	15	13.6%	5	4.6%	10	8.9%	32	7.1%	34	13.9%
보 통	27	22.7%	50	45.5%	50	45.9%	42	37.5%	169	37.6%	140	57.4%
불만족	86	72.3%	37	33.6%	32	29.4%	58	51.8%	213	47.3%	64	26.2%
매우 불만족	3	2.5%	7	6.4%	15	13.8%	2	1.8%	27	6.0%	3	1.2%




<그림 4-40> 이용만족도 (버스)

- 또한 버스 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 교통약자의 경우 승하차시 불편을, 일반인의 경우 불편한점 없음 및 기타로 나타났으며,
- 그 중 장애인의 경우 승하차시 가장 불편함을 느낀다고 선택한 응답자가 60.0%로 매우 높게 나타나 버스차량의 승하차시설에 대한 개선이 필요한 것으로 나타남
- 기타 불만족사항의 경우 버스노선의 부족, 배차간격, 좌석수 부족 등이 있음

〈표 4-54〉 교통수단 버스의 이용불편사항

구분	교통약자										일반인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
자동안내방송부족	2	1.7%	3	2.7%	9	8.3%	0	0.0%	14	3.1%	4	1.6%
전자문자안내판 부재	7	5.8%	7	6.4%	5	4.6%	2	1.8%	21	4.7%	6	2.5%
행선지 표시 미흡	2	1.7%	6	5.5%	10	9.3%	2	1.8%	20	4.4%	10	4.1%
교통약자 좌석수 부족	12	10.0%	38	34.5%	12	11.1%	30	26.8%	92	20.4%	30	12.3%
수직손잡이 설치 부족	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.7%	23	9.4%
승하차시 불편	72	60.0%	23	20.9%	20	18.5%	34	30.4%	149	33.1%	48	19.7%
불편한점 없음	8	6.7%	14	12.7%	18	16.7%	21	18.8%	61	13.6%	59	24.2%
기타	17	14.2%	16	14.5%	34	31.5%	23	20.5%	90	20.0%	64	26.2%




〈그림 4-41〉 이용불편사항 (버스)

나) 도시철도

- 교통수단 중 도시철도의 이용만족도 조사결과 일반인의 경우 보통 이상의 만족을 선택한 응답이 전체의 75.2%로 나타났으나 교통약자의 경우 불만족이 29.8%, 매우 불만족이 2.5%로 나타남
- 특히 교통약자 중 장애인의 경우 불만족 및 매우 불만족 비율이 42.3%로 최근 신설된 교통수단임을 감안하면 높게 나타난 것으로 판단됨

<표 4-55> 교통수단 도시철도의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
매우 만족	1	1.2%	2	2.1%	0	0.0%	1	1.1%	4	1.1%	2	0.9%
만 족	12	14.1%	18	19.1%	23	26.7%	20	22.0%	73	20.5%	67	30.2%
보 통	36	42.4%	37	39.4%	41	47.7%	50	54.9%	164	46.1%	98	44.1%
불만족	33	38.8%	35	37.2%	18	20.9%	20	22.0%	106	29.8%	52	23.4%
매우 불만족	3	3.5%	2	2.1%	4	4.7%	0	0.0%	9	2.5%	3	1.4%




<그림 4-42> 이용만족도 (도시철도)

- 도시철도 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 교통약자의 경우 약자용 좌석수 부족 및 승하차시 불편을 느끼는 것으로 조사됨
- 특히 장애인의 경우 승하차시 불편을, 임산부의 경우 교통약자용 좌석수 부족에 불편을 느끼는 것으로 나타남

〈표 4-56〉 교통수단 도시철도의 이용불편사항

구분	교통약자										일반인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
자동안내 방송부족	1	1.2%	2	2.1%	10	12.0%	2	2.2%	15	4.2%	1	0.5%
전자문자 안내판 부재	9	10.5%	1	1.1%	1	1.2%	0	0.0%	11	3.1%	0	0.0%
행선지 표시 미흡	1	1.2%	3	3.2%	8	9.6%	0	0.0%	12	3.4%	3	1.4%
교통약자 좌석수 부족	5	5.8%	23	24.5%	7	8.4%	15	16.5%	50	14.1%	13	6.0%
수직손잡이 설치 부족	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	6.0%
승하차시 불편	30	34.9%	5	5.3%	7	8.4%	2	2.2%	44	12.4%	20	9.3%
불편한점 없음	18	20.9%	24	25.5%	19	22.9%	42	46.2%	103	29.1%	89	41.4%
기타	22	25.6%	36	38.3%	31	37.3%	30	33.0%	119	33.6%	76	35.3%



〈그림 4-43〉 이용불편사항 (도시철도)


2) 여객시설

가) 여객자동차터미널

- 여객시설 중 여객자동차터미널의 이용만족도 조사결과 일반인 및 교통약자 모두 보통 이상의 만족도를 보이는 비율이 각각 95.2%, 87.8%로 매우 높게 나타남
- 그 중 영유아동반자의 경우 불만족 및 매우 불만족의 비율이 각각 21.4%로 가장 높게 나타남

<표 4-57> 여객시설 여객자동차터미널의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
매우 만족	0	0.0%	1	1.0%	4	3.9%	0	0.0%	5	1.2%	2	1.1%
만 족	6	5.8%	28	28.3%	13	12.6%	24	23.3%	71	17.4%	58	30.5%
보 통	82	78.8%	60	60.6%	64	62.1%	77	74.8%	283	69.2%	121	63.7%
불만족	14	13.5%	7	7.1%	14	13.6%	2	1.9%	37	9.0%	6	3.2%
매우 불만족	2	1.9%	3	3.0%	8	7.8%	0	0.0%	13	3.2%	3	1.6%




<그림 4-44> 이용만족도 (여객자동차터미널)

- 여객자동차터미널 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 안내정보 부족으로 나타남
- 그 원인으로는 광주종합버스터미널의 경우 별도의 전자식 버스정보안내시스템이 구축되어 있지 않으며 매표소 또한 소규모로 운영중이기 때문인 것으로 분석됨

<표 4-58> 여객시설 여객자동차터미널의 이용불편사항

구분	교통약자										일반인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수(명)	분포비
	빈도수(명)	분포비	빈도수(명)	분포비	빈도수(명)	분포비	빈도수(명)	분포비	빈도수(명)	분포비		
대합실 의자부족	2	1.9%	1	1.0%	1	1.0%	2	1.9%	6	1.5%	1	0.5%
시설안내 표지부족	3	2.9%	5	5.1%	2	1.9%	1	1.0%	11	2.7%	13	6.9%
접근성이 떨어짐	12	11.4%	3	3.0%	2	1.9%	0	0.0%	17	4.1%	5	2.6%
화장실 이용불편	9	8.6%	2	2.0%	2	1.9%	3	2.9%	16	3.9%	2	1.1%
매표소 이용불편	2	1.9%	6	6.1%	23	22.3%	0	0.0%	31	7.5%	8	4.2%
안내정보 이용불편	6	5.7%	6	6.1%	17	16.5%	4	3.8%	33	8.0%	23	12.2%
불편한점 없음	51	48.6%	63	63.6%	30	29.1%	74	70.5%	218	52.9%	113	59.8%
기타	20	19.0%	13	13.1%	26	25.2%	21	20.0%	80	19.4%	24	12.7%




<그림 4-45> 이용불편사항 (여객자동차터미널)

나) 버스정류장

- 여객시설 중 버스정류장의 이용만족도 조사결과 일반인의 경우 보통 이상의 만족을 선택한 응답이 전체의 90.6%로 나타났으나 교통약자의 경우 불만족이 23.8%, 매우 불만족이 2.7%로 나타남
- 특히 교통약자 중 장애인의 불만족 및 매우 불만족한 비율은 40.3%로 비교적 높게 나타났다으며 영유아동반자의 경우 35.7%가 불만족스러운 것으로 조사됨

<표 4-59> 여객시설 버스정류장의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
매우 만족	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.8%
만 족	6	5.0%	20	18.2%	19	17.4%	33	29.5%	78	17.3%	46	18.9%
보 통	64	53.8%	66	60.0%	51	46.8%	71	63.4%	252	56.0%	173	70.9%
불만족	47	39.5%	21	19.1%	31	28.4%	8	7.1%	107	23.8%	21	8.6%
매우 불만족	1	0.8%	3	2.7%	8	7.3%	0	0.0%	12	2.7%	2	0.8%




<그림 4-46> 이용만족도 (버스정류장)

- 또한 버스정류장 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 일반인의 경우 접근성 저하 문제, 교통약자의 경우 안내정보의 이용불편을 선택함
- 특히 장애인의 경우 안내정보 이용불편을 선택한 비율이 19.5%로 높게 나타났는데 이러한 결과는 BIS 등 장애인을 위한 안내시설(음성, 점자 지원)이 설치된 버스정류장이 부족하기 때문인 것으로 분석됨

〈표 4-60〉 여객시설 버스정류장의 이용불편사항

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
대합실 의자부족	3	2.5%	22	20.0%	39	35.8%	0	0.0%	64	14.3%	28	11.4%
시설안내 표지부족	6	5.1%	7	6.4%	5	4.6%	5	4.5%	23	5.1%	11	4.5%
접근성이 떨어짐	19	16.1%	7	6.4%	21	19.3%	1	0.9%	48	10.7%	41	16.7%
안내정보 이용불편	23	19.5%	4	3.6%	27	24.8%	14	12.5%	68	15.1%	30	12.2%
불편한점 없음	23	19.5%	53	48.2%	6	5.5%	54	48.2%	136	30.3%	102	41.5%
기타	44	37.3%	17	15.5%	11	10.1%	38	33.9%	110	24.5%	34	13.8%




〈그림 4-47〉 이용불편사항 (버스정류장)

다) 도시철도 역사

- 여객시설 중 도시철도 역사의 이용만족도 조사결과 일반인 및 장애인 모두 보통 이상의 만족을 선택한 응답이 약 80% 수준으로 높게 나타남
- 그 중 장애인의 경우 불만족이 30.2%, 매우 불만족이 1.2%, 임신부의 경우 불만족이 28.7%, 매우불만족이 3.2%로 비교적 높게 나타남
- 도시철도 역사의 경우 최근 개통한 시설로 대체적으로 이용만족도가 높게 나타났으나 장애인 및 임신부 관련 이동편의시설의 보완은 필요한 것으로 나타남

<표 4-61> 여객시설 도시철도 역사의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계			
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비
매우 만족	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.4%	5	1.4%	4	1.8%
만 족	18	20.9%	22	23.4%	23	23.5%	35	38.5%	98	26.6%	70	31.0%
보 통	40	46.5%	42	44.7%	67	68.4%	50	54.9%	199	53.9%	104	46.0%
불만족	26	30.2%	27	28.7%	4	4.1%	2	2.2%	59	16.0%	48	21.2%
매우 불만족	1	1.2%	3	3.2%	4	4.1%	0	0.0%	8	2.2%	0	0.0%




<그림 4-48> 이용만족도 (도시철도 역사)

- 도시철도 역사 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 교통약자와 일반인 모두 접근성에 불편을 느끼는 것으로 조사됨
- 접근성 이외의 불편사항은 크게 없는 것으로 나타남

<표 4-62> 여객시설 도시철도 역사의 이용불편사항

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
대합실 의자부족	0	0.0%	1	1.1%	7	7.4%	0	0.0%	8	2.2%	0	0.0%
시설안내 표지부족	6	6.9%	2	2.1%	11	11.6%	4	4.4%	23	6.3%	3	1.4%
접근성이 떨어짐	31	35.6%	34	36.2%	23	24.2%	7	7.7%	95	25.9%	80	36.0%
화장실 이용불편	5	5.7%	2	2.1%	6	6.3%	3	3.3%	16	4.4%	2	0.9%
매표소 이용불편	3	3.4%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%	1	0.5%
안내정보 이용불편	2	2.3%	1	1.1%	5	5.3%	2	2.2%	10	2.7%	6	2.7%
불편한점 없음	29	33.3%	36	38.3%	21	22.1%	57	62.6%	143	39.0%	97	43.7%
기타	11	12.6%	17	18.1%	22	23.2%	18	19.8%	68	18.5%	33	14.9%



<그림 4-49> 이용불편사항 (도시철도 역사)


3) 도로시설

가) 보도

- 도로시설 중 보도의 이용만족도 조사결과 일반인의 경우 보통 이상의 만족을 선택한 응답이 전체의 67.9%로 나타났으나 교통약자의 경우 불만족이 43.8%, 매우 불만족이 5.8%로 나타남
- 특히 교통약자 중 장애인의 경우 불만족 및 매우 불만족의 비율이 65.0%로 비교적 높게 나타났으며 임산부의 경우 대체로 보통이상의 만족을 보이는 것으로 조사됨

<표 4-63> 도로시설 보도의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
매우 만족	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.8%
만 족	1	0.8%	13	11.9%	4	3.7%	10	8.9%	28	6.2%	15	6.2%
보 통	41	34.2%	68	62.4%	45	41.3%	44	39.3%	198	44.0%	148	60.9%
불만족	71	59.2%	24	22.0%	46	42.2%	56	50.0%	197	43.8%	73	30.0%
매우 불만족	7	5.8%	3	2.8%	14	12.8%	2	1.8%	26	5.8%	5	2.1%




<그림 4-50> 이용만족도 (보도)

- 보도 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 기하구조적 측면에서 가장 높은 불편 사항은 노면상태 불량으로 나타났으며,
- 장애인의 경우는 보도턱이 높아 휠체어등의 이용이 어려운 점을 가장 불편한 사항으로 선택함
- 보도폭 협소에 대한 불편함도 일반인의 29.0%, 교통약자의 27.6%가 선택할 정도로 높게 나타남

<표 4-64> 도로시설 보도의 이용불편사항 (기하구조적 측면)

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아등반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
보도폭 협소	25	20.8%	31	28.4%	39	35.8%	29	25.9%	124	27.6%	71	29.0%
보도턱 높음	50	41.7%	29	26.6%	28	25.7%	24	21.4%	131	29.1%	27	11.0%
노면상태 불량	39	32.5%	25	22.9%	42	38.5%	35	31.3%	141	31.3%	111	45.3%
불편한점 없음	6	5.0%	24	22.0%	0	0.0%	24	21.4%	54	12.0%	36	14.7%




<그림 4-51> 이용불편사항 (보도 (기하구조적 측면))

- 또한 보도 환경적 측면의 불편사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 보도 장애물로 나타났으며,
- 보행환경적으로 불편함을 초래하는 원인으로는 간판 및 불법 적치물 등으로 인한 보행환경 불량인 것으로 분석됨

<표 4-65> 도로시설 보도의 이용불편사항 (보도 환경적 측면)

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
안전시설물 미비	14	11.7%	12	11.0%	14	12.8%	12	10.7%	52	11.6%	44	18.0%
편의시설 미비	16	13.3%	30	27.5%	24	22.0%	8	7.1%	78	17.3%	29	11.8%
보도 장애물	41	34.2%	25	22.9%	27	24.8%	38	33.9%	131	29.1%	76	31.0%
오토바이 충돌	14	11.7%	9	8.3%	20	18.3%	4	3.6%	47	10.4%	23	9.4%
보도 단절구간	30	25.0%	12	11.0%	22	20.2%	28	25.0%	92	20.4%	46	18.8%
불편한점 없음	5	4.2%	21	19.3%	2	1.8%	22	19.6%	50	11.1%	27	11.0%




<그림 4-52> 이용불편사항 (보도 (보도 환경적 측면))

나) 횡단보도

- 도로시설 중 횡단보도의 이용만족도 조사결과 일반인의 경우 보통 이상의 만족을 선택한 응답이 전체의 83.5%로 높은 반면에 교통약자의 경우 불만족이 35.5%, 매우 불만족이 4.9%로 나타남
- 특히 교통약자 중 장애인의 경우 불만족 및 매우 불만족이 62.7%로 상당히 높게 나타났으며 고령자의 경우도 33.9%로 비교적 높게 나타남
- 횡단보도 시설의 경우 장애인 및 고령자를 위한 정비가 필요한 것으로 나타남

<표 4-66> 도로시설 횡단보도의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
매우 만족	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%
만 족	4	3.4%	22	20.2%	14	12.8%	21	18.8%	61	13.6%	49	19.8%
보 통	40	33.9%	63	57.8%	50	45.9%	53	47.3%	206	46.0%	157	63.3%
불만족	67	56.8%	19	17.4%	36	33.0%	37	33.0%	159	35.5%	37	14.9%
매우 불만족	7	5.9%	5	4.6%	9	8.3%	1	0.9%	22	4.9%	4	1.6%




<그림 4-53> 이용만족도 (횡단보도)

- 또한 횡단보도 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 일반인은 잔여시간 미표시, 교통약자는 음향신호기 미설치로 나타났으며,
- 교통약자 중 장애인의 경우 가장 불편함을 선택한 사항은 보도턱낮춤 불량으로 나타났는데 이러한 결과는 횡단보도의 시설조사 결과 보도턱낮춤 설치율이 69.2%에 불과하기 때문인 것으로 분석됨

<표 4-67> 도로시설 횡단보도의 이용불편사항

구분	교통약자										일반인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
보도턱낮춤 불량	47	39.8%	14	12.8%	7	6.4%	3	2.7%	71	15.9%	7	2.8%
음향신호기 미설치	37	31.4%	18	16.5%	48	44.0%	4	3.6%	107	23.9%	23	9.3%
점형블럭 미설치	5	4.2%	0	0.0%	4	3.7%	0	0.0%	9	2.0%	5	2.0%
잔여시간 미표시	8	6.8%	16	14.7%	28	25.7%	14	12.6%	66	14.8%	62	25.1%
불편한점 없음	8	6.8%	34	31.2%	6	5.5%	35	31.5%	83	18.6%	75	30.4%
기타	13	11.0%	27	24.8%	16	14.7%	55	49.5%	111	24.8%	75	30.4%




<그림 4-54> 이용불편사항 (횡단보도)

다) 육교 및 지하보도

- 도로시설 중 육교 및 지하보도의 이용만족도 조사결과 일반인과 교통약자 모두 대체 적을 보통 이상으로 만족하는 것으로 나타났으나,
- 장애인의 경우 불만족이 20.9%, 매우 불만족이 0.9%로 높게 나타났는데 이는 엘리베 이터가 미설치된 육교가 3개소에 불과하기 때문인 것으로 분석됨
- 영유아 동반자의 경우도 불만족의 비율이 13.5%인데 유모차등이 이용가능한 엘리베이 터 및 경사도가 설치된 육교가 4개소이기 때문인 것으로 분석됨

<표 4-68> 도로시설 육교 및 지하보도의 이용만족도 조사결과

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
매우 만족	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	2	0.5%	2	0.9%
만 족	7	6.4%	37	37.8%	16	18.0%	10	10.3%	70	17.8%	31	14.1%
보 통	79	71.8%	57	58.2%	60	67.4%	81	83.5%	277	70.3%	172	78.2%
불만족	23	20.9%	3	3.1%	12	13.5%	5	5.2%	43	10.9%	9	4.1%
매우 불만족	1	0.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	6	2.7%




<그림 4-55> 이용만족도 (육교 및 지하보도)

- 또한 육교 및 지하보도 이용시 가장 불편한 사항에 대한 조사결과 가장 높은 불편사항은 엘리베이터 미설치로 나타났으며,
- 장애인 및 영유아 동반자의 경우 엘리베이터 및 계단높이를 가장 큰 불편사항으로 선택함
- 엘리베이터나 경사로 등이 설치되어 있지 않아 교통약자, 특히 장애인 및 영유아동반자가 이용할수 없는 육교 및 지하보도의 개선이 필요한 것으로 검토됨

<표 4-69> 도로시설 육교 및 지하보도의 이용불편사항

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
계단 관리상태	2	1.9%	5	5.2%	20	21.7%	3	3.2%	30	7.7%	26	12.0%
엘리베이터 미설치	18	16.7%	10	10.3%	30	32.6%	18	18.9%	76	19.4%	27	12.4%
계단 높이	15	13.9%	8	8.2%	16	17.4%	3	3.2%	42	10.7%	9	4.1%
불편한점 없음	51	47.2%	60	61.9%	19	20.7%	55	57.9%	185	47.2%	136	62.7%
기타	22	20.4%	14	14.4%	7	7.6%	16	16.8%	59	15.1%	19	8.8%



<그림 4-56> 이용불편사항 (육교 및 지하보도)


## 바. 조사 결과 (이동편의시설 개선시급사항)

### 1) 이동편의시설

- 본 계획에서는 이용자만족도 조사와 더불어 이동편의시설의 항목별 개선시급사항에 대한 조사를 수행하여 추후 개선 우선순위를 선정하기 위한 기초자료로 활용함
- 이동편의시설(교통수단/여객시설/도로시설) 중 가장 개선이 시급한 사항을 조사한 결과 교통약자의 경우 교통수단에 대한 개선이 가장 시급하다고 응답하였으며, 일반인의 경우 교통수단 및 도로시설의 개선이 시급한 것으로 응답함

〈표 4-70〉 이동편의시설 개선시급사항

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
교통수단	71	59.7%	67	62.0%	70	64.2%	58	52.7%	266	59.6%	119	48.4%
여객시설	9	7.6%	4	3.7%	15	13.8%	8	7.3%	36	8.1%	14	5.7%
도로시설	38	31.9%	33	30.6%	22	20.2%	38	34.5%	131	29.4%	111	45.1%
기타	1	0.8%	4	3.7%	2	1.8%	6	5.5%	13	2.9%	2	0.8%




〈그림 4-57〉 개선시급사항 (이동편의시설)

2) 교통수단

- 이동편의시설 중 교통수단에 대한 개선시급사항을 조사한 결과 교통약자 및 일반인 모두 버스에 대한 개선이 가장 시급하다고 응답하였으며, 교통약자 중 장애인의 경우 버스에 대한 응답율이 67.5%로 나타남
- 최근 개통한 도시철도에 대한 개선시급도도 높게 나타났으나 의견검토결과 도시철도의 역사 위치에 따른 접근성, 배차간격 등 교통약자 이동편의시설과는 다소 거리가 있는 답변인 것으로 분석됨

<표 4-71> 교통수단 개선시급사항

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
버스	81	67.5%	60	55.0%	89	81.7%	82	74.5%	312	69.6%	140	56.9%
도시철도	18	15.0%	47	43.1%	14	12.8%	24	21.8%	103	23.0%	91	37.0%
특별 교통수단	21	17.5%	2	1.8%	6	5.5%	4	3.6%	33	7.4%	15	6.1%




<그림 4-58> 개선시급사항 (교통수단)

### 3) 여객시설

- 이동편의시설 중 여객시설에 대한 개선시급사항을 조사한 결과 교통약자 및 일반인 모두 버스정류장에 대한 개선이 가장 시급하다고 응답하였으며, 교통약자 중 장애인의 경우 버스정류장에 대한 응답율이 81.7%로 매우 높게 나타남
- 버스정류장의 경우 현황조사결과 점형블럭 및 선형블럭의 설치율 각각 1.2%, 1.6%로 매우 낮게 나타났으며, 점자안내표지판은 거의 설치된 곳이 없을 정도로 교통약자 특히 장애인에 대한 이동편의시설 설치가 시급한 실정임

〈표 4-72〉 여객시설 개선시급사항

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
여객터미널	3	2.5%	9	8.3%	23	21.1%	16	14.5%	51	11.4%	23	9.3%
버스정류장	98	81.7%	55	50.5%	76	69.7%	73	66.4%	302	67.4%	116	47.0%
도시철도역사	19	15.8%	45	41.3%	10	9.2%	21	19.1%	95	21.2%	108	43.7%




〈그림 4-59〉 개선시급사항 (여객시설)

4) 도로시설

- 이동편의시설 중 도로시설에 대한 개선시급사항을 조사한 결과 교통약자 및 일반인 모두 51.1%, 53.3%의 높은 비율로 보도에 대한 개선이 가장 시급하다고 응답하였으며, 횡단보도도 각각 34.2%, 30.2%의 비율로 개선이 시급한 것으로 응답함
- 보도의 경우 현황조사결과 유효보도폭이 기준에 미달되는 경우가 27.1%로 높게 나타났으며 시각장애인을 위한 점형 및 선형블럭의 설치율은 20%대에 머물고 있어 이에 대한 개선이 시급함

<표 4-73> 도로시설 개선시급사항

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
보도	60	52.2%	56	51.4%	57	52.3%	53	48.6%	226	51.1%	129	53.3%
횡단보도	42	36.5%	42	38.5%	29	26.6%	38	34.9%	151	34.2%	73	30.2%
육교 및 지하보도	0	0.0%	4	3.7%	5	4.6%	0	0.0%	9	2.0%	2	0.8%
기타	13	11.3%	7	6.4%	18	16.5%	18	16.5%	56	12.7%	38	15.7%



<그림 4-60> 개선시급사항 (도로시설)


사. 조사 결과 (특별교통수단 이용실태)

1) 특별교통수단의 인지도

- 광주시는 2015년 3월 교통약자 이동지원센터를 개설하고 교통약자를 위한 특별교통수단 ‘희망콜’ 을 운영중임
- 특별교통수단에 대한 광주시민의 인지도를 살펴본 결과 알고 있다고 응답한 비율이 교통약자의 경우 39.9%, 일반인의 경우 25.0%에 불과한 것으로 나타남
- 다만 특별교통수단의 주 이용대상인 장애인의 경우 알고 있는 경우가 90.0%로 높게 나타나 장애인들에 대한 특별교통수단의 홍보는 잘 이루어진 것으로 판단됨
- 또한 고령자의 경우 특별교통수단을 이용할 수 있는 대상이지만 인지도가 39.8%에 불과한 것으로 나타나 고령자를 대상으로한 홍보가 필요함

<표 4-74> 특별교통수단 인지도

구 분	교 통 약 자										일 반 인	
	장애인		임산부		영유아동반		고령자		합계		빈도수 (명)	분포비
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비		
알고 있음	108	90.0%	12	11.0%	10	10.3%	43	39.8%	173	39.9%	12	25.0%
모르고 있음	12	10.0%	97	89.0%	87	89.7%	65	60.2%	261	60.1%	36	75.0%




<그림 4-61> 특별교통수단 인지도

2) 특별교통수단의 이용빈도

- 특별교통수단의 인지도 조사결과 장애인의 경우 108명, 고령자의 경우 43명이 알고 있다고 응답했으며,
- 이를 토대로 교통약자의 특별교통수단 이용대상인 장애인과 고령자를 대상으로 이용빈도를 살펴본 결과 거의 이용하지 않는다는 응답자가 장애인의 경우 63.0%, 고령자의 경우 95.3%로 나타남
- 장애인의 경우 월 1~2회 이용한다고 응답한 경우는 31.5%로 고령자에 비해 이용빈도가 높게 나타남

<표 4-75> 특별교통수단 이용빈도

구 분	교 통 약 자					
	장애인		고령자		합계	
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비
주 1~2회	6	5.6%	1	2.3%	7	4.6%
월 1~2회	34	31.5%	1	2.3%	35	23.2%
거의 이용안함	68	63.0%	41	95.3%	109	72.2%




<그림 4-62> 특별교통수단 이용빈도

### 3) 특별교통수단의 미이용 사유

- 특별교통수단을 자주 이용하지 않는다고 응답한 장애인 및 고령자를 대상으로 그 이유를 질의한 결과 장애인의 경우 차량부족으로 인한 예약이 어렵다는 의견이 가장 높은 비중을 차지하였으며,
- 고령자의 경우 홍보부족으로 인해 자주 이용하지 않는다고 답한 의견이 45%를 차지함

〈표 4-76〉 특별교통수단 미이용 사유

구분	교통약자					
	장애인		고령자		합계	
	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비	빈도수 (명)	분포비
차량부족	70	67.3%	8	20.0%	78	54.2%
홍보부족	16	15.4%	18	45.0%	34	23.6%
차량내 편의시설부족	0	-	0	-	0	-
이용요금	11	10.6%	2	5.0%	13	9.0%
기타	7	6.7%	12	30.0%	19	13.2%



〈그림 4-63〉 특별교통수단 미이용 사유

아. 설문(만족도)조사를 통한 만족도 점수 산출

1) 산출방법

- 이용만족도 조사의 결과를 통해 만족도 점수를 산출하여 광주시의 교통약자 이동편의 시설의 만족도를 검토함
- 만족도 점수(100점 만점)를 산출하기 위해 만족도에 따른 점수를 다음의 표와 같이 부여하여 만족도에 대한 점수를 산출함
- 항목별로 교통약자와 일반인을 구분하여 산정하였으며, 각 항목별 배점을 적용하여 가중평균하여 점수를 산정함

<표 4-77> 만족도 항목별 배점

구 분	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
항목별 배점	100점	80점	60점	40점	20점

2) 일반인의 만족도 점수

- 일반인의 광주시 교통약자 이동편의시설의 이용만족도 분석결과, 여객터미널의 이용 만족도가 65.3점으로 가장 만족도가 높은 시설로 나타났으며 보도가 54.7점으로 가장 낮은 점수를 보임
- 대체로 여객시설에 대한 이용만족도가 높게 나타났으며 교통수단 및 도로시설의 이용 만족도는 상대적으로 낮게 나타남

<표 4-78> 만족도 점수 (일반인)


구 분		매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	종합점수
교통 수단	버스	1.2	11.1	34.4	10.5	0.2	57.5
	도시철도	0.9	24.1	26.5	9.4	0.3	61.2
여객 시설	여객터미널	1.1	24.4	38.2	1.3	0.3	65.3
	버스정류장	0.8	15.1	42.5	3.4	0.2	62.0
	도시철도 역사	1.8	24.8	27.6	8.5	0.0	62.7
도로 시설	보도	0.8	4.9	36.5	12.0	0.4	54.7
	횡단보도	0.4	15.8	38.0	6.0	0.3	60.5
	육교 및 지하보도	0.9	11.3	46.9	1.6	0.5	61.3

## 3) 교통약자의 만족도 점수

- 교통약자의 광주시 교통약자 이동편의시설의 이용만족도 분석결과, 도시철도 역사의 이용만족도가 61.8점으로 가장 만족도가 높은 시설로 나타났으며 버스 및 보도가 각각 50.4점, 50.3점으로 가장 낮은 점수를 보임
- 일반인에 비하여 대체로 점수가 낮게 산정되었으며 버스 및 보도, 횡단보도 등에서 특히 불편함을 느끼는 것으로 분석됨

〈표 4-79〉 만족도 점수 (교통약자)

구 분		매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	종합점수
교통 수단	버스	2.0	5.7	22.5	18.9	1.2	50.4
	도시철도	1.1	16.4	27.6	11.9	0.5	57.6
여객 시설	여객터미널	1.2	13.9	41.5	3.6	0.6	60.9
	버스정류장	0.2	13.9	33.6	9.5	0.5	57.7
	도시철도 역사	1.4	21.2	32.4	6.4	0.4	61.8
도로 시설	보도	0.2	5.0	26.4	17.5	1.2	50.3
	횡단보도	0.0	10.9	27.6	14.2	1.0	53.7
	육교 및 지하보도	0.5	14.2	42.2	4.4	0.1	61.4




〈그림 4-64〉 만족도 점수 (항목별/대상별)

4) 만족도 점수 총괄

- 교통약자와 일반인의 만족도 점수를 응답자수로 가중평균하여 광주시의 교통약자 이동편의시설 총괄 만족도 점수를 산출함
- 만족도 점수 산출결과 도시철도 역사 및 여객터미널의 이용만족도가 상대적으로 높은 것으로 나타났으며 버스의 이용만족도 점수는 52.9점, 보도의 이용만족도는 51.9점으로 가장 낮은 점수를 보임

<표 4-80> 만족도 점수 (총괄)

구 분		매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족	종합점수
교통 수단	버스	1.7	7.6	26.8	15.9	0.9	52.9
	도시철도	1.0	19.2	27.2	11.0	0.4	58.9
여객 시설	여객터미널	1.2	17.6	40.3	2.8	0.5	62.4
	버스정류장	0.4	14.3	36.8	7.4	0.4	59.3
	도시철도 역사	1.5	22.5	30.7	7.1	0.3	62.1
도로 시설	보도	0.4	5.0	30.0	15.6	0.9	51.9
	횡단보도	0.1	12.6	31.3	11.3	0.7	56.1
	육교 및 지하보도	0.7	13.2	43.9	3.4	0.3	61.3



<그림 4-65> 만족도 점수 (총괄 항목별)

## 4.2 교통약자 이동불편 조사(Tracing Survey)

### 4.2.1 조사 방법

- 교통약자의 이동동선을 따라 이동편의시설의 불편한 점을 찾아내기 위하여 교통약자의 출발지에서 도착지까지 동행하여 이동불편 사항을 조사하였으며,
- 광주시에 거주하는 교통약자 중 전동휠체어 이용자 1인, 영유아 이용자 1인을 대상으로 주 이동경로를 따라 조사를 수행함

〈표 4-81〉 조사 개요

대상	조사방법	조사방식	조사기간
교통약자	주 이동경로를 설정하여 통행 목적별 통행조사	전동휠체어 이용자 1인, 영유아동반자 1인(유모차)과 동행 조사	2016. 10. 11.

### 4.2.2 조사 경로

- 교통약자 대상자의 주요 이동경로를 통한 전반적인 문제점을 파악하기 위해 대상자의 거주지역을 중심으로 통행하였으며 실제 교통약자가 자주 통행하는 경로를 따라 조사를 실시함
- 경로 1
  - 전동휠체어 이용자를 대상으로 조사하였으며 초월동광아파트~초월역 구간을 이동경로로 정하여 전동휠체어 이용자의 대중교통(도시철도) 이용시 문제점을 검토함
- 경로 2
  - 영유아 동반자를 대상으로 조사하였으며 광주나산아파트~광주하나로마트(쇼핑)~성모유치원(등교) 구간을 이동경로로 정하여 영유아 동반자가 일상적으로 이동하는 목적에 따른 경로를 설정함

〈표 4-82〉 조사 경로

구분	조사 대상	조사 지역	경로	이동수단
경로 1	전동휠체어 이용자	초월읍	초월동광아파트 ~ 초월역	전동휠체어
경로 2	유모차 이용자	경안동	광주나산아파트 ~ 광주하나로마트 ~ 성모유치원	유모차


### 4.2.3 이동불편조사 결과

#### 가. 경로 1

- 경로 1은 최근 개통한 도시철도 경강선의 이용시 교통약자의 이동불편사항을 조사하기 위하여 초월동광아파트 ~ 경강선 초월역 구간을 조사구간으로 설정하고 교통약자의 이동불편사항을 조사함

<표 4-83> 이동불편조사 문제점 (경로1)

지점	문제점
①	보도 상 장애물(신호등 지주)로 인한 보도폭 협소 구간
②	계단으로 인한 보행단절구간 발생(휠체어 및 유모차이용자 통행 불가)
③	보도 상 장애물(전신주)로 인한 보도폭 협소 구간
④	보도 상 장애물(광고판)로 인한 보도폭 협소 구간
⑤	보도 단절로 인한 보행단절 구간 발생
⑥	보도 끝부분 기울기 불량으로 인한 보행환경 저하
⑦	보도 턱낮춤 미설치
⑧	보도 턱낮춤 미설치
⑨	보도 턱낮춤 미설치



<그림 4-66> 이동불편조사 문제점 (경로1)


보행장애물(신호등 지주)



보행단절구간(계단)



보행단절구간(계단)



보행장애물(전신주)



보행장애물(광고판)



보행단절구간(보도단절)



보도기울기 불량



보도 턱낮춤 미설치




<그림 4-67> Tracing 조사사진(경로 2)

나. 경로 2

- 경로 2는 영유아 동반자의 생활패턴에 따라 쇼핑 등교 등의 동선을 감안하여 광주나 산아파트 ~ 광주농협하나로마트 ~ 성모유치원 구간을 조사구간으로 설정하고, 유모차 이용자와 동행하여 이동불편사항을 조사함

<표 4-84> 이동불편조사 문제점 (경로2)

지점	문제점
①	나산아파트 옆 도로 보도폭 협소로 유모차 통행불편
②	오토바이 수리점 앞 보도 상 불법적치물(오토바이)로 통행불편
③	보도 상 장애물(전신주)로 인한 보도폭 협소 구간
④	보도 상 장애물(전신주, 현웃 수거함)로 인한 보도폭 협소 구간
⑤	노면상태 불량 (하수구 덮개)로 인한 유모차 바퀴 끼임
⑥	보도 상 장애물(표지판 지주)로 인한 보도폭 협소 구간
⑦	상가앞 보도상 불법주차로 인한 통행불편
⑧	보도 상 장애물(소화전)로 인한 보도폭 협소 구간
⑨	보도 상 장애물(전신주)로 인한 보도폭 협소 구간
⑩	보도 폭 협소 및 편경사로 인해 통행불편



<그림 4-68> 이동불편조사 문제점 (경로2)

보도폭 협소구간



보행 장애물(전신주)



보행 장애물(소화전)




노면상태 불량(하수구 덮개)



보도폭 협소, 불법주차, 보도기울기 불량



불법 적치물



<그림 4-69> Tracing 조사사진(경로 2)

### 4.3 교통약자 이동편의시설 문제점

- 현황조사 및 이용자만족도 조사를 바탕으로 광주시가 가지고 있는 교통약자 이동편의시설의 문제점을 분석하였으며, 이동편의시설의 추진 및 관리상의 문제점, 교통약자별 문제점에 대하여 검토함

#### 4.3.1 이동편의시설 문제점

##### 가. 교통수단 이동편의시설 문제점

###### 1) 버스

- 교통수단 중 버스의 경우 이용만족도 조사 결과 교통약자는 50.4점, 일반인은 57.5점으로 분석되었으며 대체적으로 버스에 대한 불만사항이 많은 것으로 나타남
- 조사결과 버스의 대표적인 문제점으로 교통약자의 33.1%가 승하차시 불편함을 선택했으며 교통약자용 좌석부족이 20.4%의 비중을 차지함
- 버스의 시설조사 결과 교통약자용 좌석수가 전체좌석의 1/4 수준으로 확보되어 설치기준인 1/3에는 못미치는 것으로 조사되어 교통약자의 버스이용시 약자용 좌석부족으로 인한 불편함이 문제점으로 분석됨
- 또한 저상버스를 제외한 버스는 휠체어 이용자가 이용할 수 없는 수단으로 휠체어를 이용하는 장애인 및 고령자의 경우 버스를 이용하는데 어려움이 있음
- 교통약자에 대한 인식 부족으로 인한 일반인의 비협조(약자좌석 이용 등), 버스정류장의 시설적인 한계 등이 교통약자가 버스를 이용하는데 있어 문제점으로 대두되고 있음

<표 4-85> 버스시설 문제점

대상	조사결과	문제점
이용만족도	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 버스시설 이용만족도 52.9점</li> <li>- 교통약자 50.4점</li> <li>- 일반인 57.5점</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 교통약자용 좌석수 부족</li> <li>· 휠체어 이용자의 버스이용이 어려움</li> <li>- 전용공간 설치버스 부족</li> <li>- 접근가능표시 미설치</li> </ul>
시설조사 결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 교통약자용 좌석수 기준적합율 0%</li> <li>· 휠체어 전용공간 기준적합율 19.6%</li> <li>· 약자용 정차스위치 기준적합율 19.6%</li> <li>· 휠체어이용자 접근가능표시 기준적합율 19.6%</li> <li>· 수직손잡이 설치 기준적합율 19.6%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수직손잡이 부족</li> <li>· 교통약자좌석에 정차스위치 미설치</li> <li>· 교통약자에 대한 인식 및 배려 부족</li> <li>- 휠체어 이용자의 버스탑승시 시간지체에 따른 불만호소에 따른 불만호소</li> <li>- 일반인의 교통약자 좌석 이용</li> </ul>

## 2) 도시철도

- 교통수단 중 도시철도의 경우 최근(2016년 9월) 개통한 수단으로 차량 및 역사가 최근 기준에 맞추어 설치가 된 수단이므로 대체적으로 이동편의시설의 설치율 및 만족도가 높은 편임
- 이용만족도 조사 결과 교통약자는 57.6점, 일반인은 61.2점으로 분석되었으며 불만사항 중 접근성 문제(집에서 역사가 멀다, 연계노선이 없다 등), 배차간격 문제 등이며 그 외에 이동편의시설에 대한 불만사항은 높지 않은 것으로 검토됨
- 도시철도의 시설조사 결과 모든 부분에서 설치기준을 만족하였음
- 다만 설치기준을 초과하는 교통약자 좌석에 대한 수요로 인해 교통약자용 좌석이 부족하다는 불만사항을 선택한 응답이 14.1%로 가장 높게 나타남
- 또한 버스와 마찬가지로 교통약자에 대한 인식 부족으로 인한 일반인의 비협조(약자좌석 이용 등), 도시철도 역사로의 접근성 부족 등이 교통약자가 도시철도를 이용하는데 있어 문제점으로 나타남

〈표 4-86〉 도시철도시설 문제점

대상	조사결과		문제점
이용만족도	· 도시철도시설 이용만족도 - 교통약자 - 일반인	58.9점 57.6점 61.2점	· 교통약자용 좌석수 부족 - 기준에 적합한 좌석수를 확보하였으나 수요에 미치지 못함 · 도시철도 역사로의 접근성 결여 - 연계 버스노선이 부족 · 교통약자에 대한 인식 및 배려 부족 - 일반인의 교통약자 좌석 및 휠체어 대기공간 이용
시설조사 결과	· 모든 조사항목 기준적합율	100.0%	

## 나. 여객시설 이동편의시설 문제점

### 1) 여객자동차터미널

- 여객시설 중 여객자동차터미널의 경우 이용만족도 조사 결과 교통약자는 60.9점, 일반인은 65.3점으로 분석되었으며 대체적으로 양호한 결과를 보임
- 조사결과 여객자동차터미널의 대표적인 문제점으로 교통약자의 8.0%, 일반인의 12.2%가 안내정보 부족을 선택함
- 여객자동차터미널의 시설조사 결과 시각장애인을 위한 점자표시 미설치, 터미널 내부에 교통약자용 연속손잡이 미설치, 음료자판기 및 TV 등의 보행장애물, 안내시설 미비, 승강장부 선형유도블럭 및 안전펜스 미설치 등이 문제점으로 검토됨

<표 4-87> 여객자동차터미널 문제점

대상	조사결과	문제점
이용만족도	· 여객자동차터미널 이용만족도 - 교통약자 - 일반인	62.4점 60.9점 65.3점
시설조사 결과	· 교통약자용 연속손잡이 · 보행장애물(자판기, TV 등) · 안내표지판 등 안내시설 · 자동발매기 점자버튼 · 자동발매기 전방 점자블럭 · 승강장 유도블럭 및 안전펜스	· 교통약자용 연속손잡이 미설치 · 음료자판기, TV 등 보행장애물 전방 점자블럭 미설치 · 안내표지판, 촉각안내표지판 등 터미널 안내시설 부족 · 자동발매기의 시각장애인 이용 곤란 - 점자안내 및 점자버튼 미설치 - 자동발매기 전방 점자블럭 미설치 · 승강장 안전시설 미흡 - 승강장 끝부분 안전펜스 미설치 - 시각장애인을 위한 선형유도블럭 미설치

## 2) 도시철도 역사

- 도시철도 역사는 도시철도와 같이 경우 최근(2016년 9월) 개통한 시설로 차량 및 역사가 최근 기준에 맞추어 설치가 되어 대체적으로 이동편의시설의 설치율 및 만족도가 높은 편임
- 이용만족도 조사 결과 교통약자는 61.8점, 일반인은 62.7점으로 분석되었으며 가장 큰 불만족 사항은 접근성 문제로 그 외에 이동편의시설에 대한 불만사항은 높지 않은 것으로 검토됨
- 도시철도의 시설조사 결과 교통약자를 위한 연속손잡이 미설치, 킥플레이트 미설치 등을 제외하고 대부분 설치기준을 만족함

<표 4-88> 도시철도 역사 문제점

대상	조사결과	문제점
이용만족도	· 도시철도 역사 이용만족도 - 교통약자 - 일반인	62.1점 61.8점 62.7점
시설조사 결과	· 교통약자용 연속손잡이 · 보행장애물(자판기, TV 등) · 시각장애이용 점자표시 · 킥플레이트	· 도시철도 역사로의 접근성 결여 - 연계 버스노선이 부족 · 교통약자용 연속손잡이 미설치 - 역사 내부에 교통약자용 연속손잡이가 미설치되어 있음 · 음료자판기, TV 등 보행장애물 전방 점자블럭 미설치 · 휠체어이용자를 위한 킥플레이트 미설치

### 3) 버스정류장

- 여객시설 중 버스정류장의 경우 이용만족도 조사 결과 교통약자는 57.7점, 일반인은 62.0점으로 분석되었으며 교통약자의 이용만족도가 낮게 나타남
- 조사결과 버스정류장의 대표적인 문제점으로 교통약자의 15.1%가 안내정보 이용불편을 선택하였으며, 일반인의 16.70%는 접근성 문제를 선택함
- 버스정류장 시설조사 결과 휠체어가 진입가능한 버스정류장은 전체의 48.0%에 불과하였으며, 점형 및 선형블럭이 설치된 정류장은 거의 없음
- 또한 시각장애인을 위한 점자표시 미설치, 청각장애인을 위한 음성안내시설 미설치율도 각각 99.5%, 72.8%로 나타나 장애인이 버스정류장을 이용하는데 많은 어려움이 있는 것으로 조사됨

〈표 4-89〉 버스정류장 문제점

대상	조사결과	문제점
이용만족도	· 버스정류장 이용만족도 - 교통약자 - 일반인	59.3점 57.7점 62.0점
시설조사 결과	· 휠체어 진입 가능 버스정류장 · 점형블럭 설치 버스정류장 · 선형블럭 설치 버스정류장 · 안내판 설치 버스정류장 · 점자안내 설치 버스정류장 · 음성안내 설치 버스정류장 · BIS 설치 버스정류장	48.0% 1.2% 1.6% 50.7% 0.5% 27.2% 28.9%
		· 버스정류장(쉘터)의 진입폭이 좁아 휠체어 이용자 진입 불가 · 시각장애인을 위한 점형/선형블럭, 점자안내 미설치 · 청각장애인을 위한 음성안내시설 미설치 · 버스정보안내시스템(BIS)의 설치율이 28.9%에 불과함

## 다. 도로시설 이동편의시설 문제점

### 1) 보도

- 도로시설 중 보도의 경우 이용만족도 조사 결과 교통약자는 50.3점, 일반인은 54.7점으로 모든 시설 중 가장 이용만족도가 낮은 시설로 조사됨
- 설문조사 결과 보도의 문제점으로 교통약자와 일반인 모두 기하구조적 측면에서 노면 상태 불량, 보도환경적 측면에서 노면 장애물을 선택함
- 보도의 시설조사 결과 조사대상의 27.1%가 유효보도폭 기준인 2.0m를 확보하지 않았으며, 점형 및 점자블럭의 설치율도 각각 26.1%, 25.3%에 불과함
- 또한 현장조사 결과 불법적치물 및 광고판 등으로 인한 보행환경 방해구간이 도심부에서 빈번하게 발생하였음

<표 4-90> 보도 문제점

대상	조사결과	문제점
이용만족도	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보도 이용만족도</li> <li>- 교통약자</li> <li>- 일반인</li> </ul>	51.9점 50.2점 54.7점
시설조사 결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 유효보도폭 기준적합율</li> <li>· 차량진출입부 턱낮춤 기준적합율</li> <li>· 점형블럭 설치율</li> <li>· 점형블럭 설치율</li> </ul>	72.9% 94.3% 26.1% 25.3%

2) 횡단보도

- 도로시설 중 횡단보도의 경우 이용만족도 조사 결과 교통약자는 53.7점, 일반인은 60.5점으로 조사되었으며 이용만족도가 비교적 낮은 편임
- 설문조사 결과 횡단보도의 문제점으로 교통약자는 음향신호기 미설치를, 일반인은 잔여시간표시기 미설치를 선택함
- 횡단보도의 시설조사 결과 음향신호기가 설치된 횡단보도는 8.4%에 불과했고, 잔여시간표시기 설치 횡단보도도 10.9%에 불과함. 점형 및 선형블럭의 설치율은 각각 34.9%, 30.7%로 조사되었으며 횡단보도 구간 보도턱낮춤이 기준에 미달하거나 설치가 되지 않은 곳은 전체의 30.8%로 조사됨

<표 4-91> 횡단보도 문제점

대상	조사결과	문제점
이용만족도	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도 이용만족도</li> <li>- 교통약자</li> <li>- 일반인</li> </ul>	56.1점 53.7점 60.5점
시설조사 결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 음향신호기 설치율</li> <li>· 잔여시간 표시기 설치율</li> <li>· 점형블럭 설치율</li> <li>· 선형블럭 설치율</li> <li>· 블라드 설치율</li> <li>· 보도 턱낮춤 기준적합율</li> </ul>	8.4% 10.9% 34.9% 30.7% 9.6% 69.2%

## 3) 육교 및 지하보도

- 도로시설 중 육교 및 지하보도의 경우 이용만족도 조사 결과 교통약자는 61.4점, 일반인은 61.3점으로 조사되었으며 이용만족도가 비교적 높은 편임
- 설문조사 결과 육교 및 지하보도의 문제점으로 교통약자 및 일반인 모두 엘리베이터 미설치를 불편사항으로 선택함
- 시설조사 결과 광주시내 육교의 33.3%가 승강기를 설치하였으며, 경사로가 설치된 곳은 11.1%에 불과하여 44.4%의 육교가 계단으로만 횡단이 가능한 상황임
- 또한 육교의 계단 전방에 계단을 예고하는 점형블럭이 설치된 곳은 한군데도 없어 시각장애인의 육교 이용에 어려움이 있는 실정임

〈표 4-92〉 육교 및 지하보도 문제점

대상	조사결과		문제점
이용만족도	· 육교 및 지하보도 이용만족도 - 교통약자 - 일반인	61.3점 61.4점 61.3점	· 승강기 or 경사로가 설치되지 않은 시설이 전체의 50.0%로 장애인 및 유모차 이용자 이용 불가능
시설조사 결과	· 경사로 유효폭 기준적합율 · 경사로 휴식공간(참) 기준적합율 · 경사로 기울기 기준적합율 · 승강기 or 경사로 설치율 · 계단 휴식장소 기준적합율 · 계단의 유효폭 기준적합율 · 계단의 수평손잡이 설치율 · 계단의 점형블럭 설치율	8.3% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 83.3% 8.3% 0.0%	· 경사로의 기울기가 기준보다 급한 경사로 휠체어 및 유모차 이용자 이용에 어려움이 있음 · 계단의 휴식장소 및 점형블럭 미설치 · 계단 및 경사로의 유효폭이 기준에 미달한 곳이 전체의 16.7%달하며 휴식공간(참)이 설치기준에 적합하지 않음

