



중앙분리대 식수계획

○ 설계 (관목류)



○ 개선 (교목류+관목류)





교목수종

- ☐ 산딸나무
- ☐ 사람주나무
- ☐ 제주산목련
- ☐ 단풍나무

관목수종

- ☐ 팥팥나무
- ☐ 좁작살나무
- ☐ 홍가시나무


2구간 삼나무숲 보행환경조성



삼나무 수종교체

- ☐ 공사 중 30% 제거
- ☐ 지역 특성 고려한 비자나무, 산딸나무, 단풍나무로 교체
- ☐ 수종교체 성과를 보면서 연차적 확대 추진 (혼용림)

회전교차로내 잣성 보존계획



[잣성현황]

- 전체연장 : 1.0km
- 저축구간 : 57m
- 훼손연장 : 16m

비자림로 잣성 조사결과

- ☐ 문화재지표조사시(2014.12월) 잣성 조사 안 됨
- ☐ 도 전역 목마 관련 잣성 조사에도 조사 안 됨 (세계자연유산본부, 2016.12월)
- ☐ 2018.8월 회전교차로 공사과정에서 발견되어 조사한 바, 1소장을 동서로 구분하는 간장으로 확인됨 (제주고고학연구소, 2018.8.10.)
- ☐ 향후 조치계획 : 문화재 관련 부서와 협의하여 가치 고증을 통해 보존 [관리방안 모색]